

MERCEDES AMG E 63 4MATIC+

Voertuig referentie:

Z656DX

Kleur:

Grijs/zilver

Verbrandingsmotorvermogen:

420 kW / 571 pk

Carrosserietype:

Sedan

Soort transmissie:

Automaat

Motorinhoud:

3982 cm³

Type brandstof:

Benzine

CO₂ uitstoot gecombineerd:

207 g/km



Gelokaliseerd in
Nederland



Leeftijd voertuig

**7 jaren
3 maanden**

Geïmporteerd voertuig



Hoe u dit rapport kunt gebruiken

Een CARFAX Voertuig Historie Rapport is gebaseerd op informatie afkomstig van haar leveranciers. Het is mogelijk dat er buiten de vermeldingen op dit rapport nog meer vermeldingen, inclusief negatieve, van toepassing zijn op het voertuig welke niet aan CARFAX gerapporteerd zijn. Gebruik het CARFAX Voertuig Historie Rapport dan ook als een belangrijke tool, samen met andere hulpmiddelen zoals een keuring en testrit om een zo goed mogelijke keuze te maken bij de aankoop van een gebruikte auto.



Tellerstandoordeel

RDW kan geen oordeel uitgeven over deze tellerstand. Er is niet voldoende informatie aanwezig voor een betrouwbaar oordeel.

● Geen oordeel

Mogelijke voertuigschade

Op basis van de Wacht op Keuren (WOK) status is er geen mogelijke voertuigschade gevonden door CARFAX

● Geen bijzonderheden gerapporteerd

Keuringen

Geen bijzonderheden gevonden, nog minimaal 6 maanden geldige keuring

● Geen bijzonderheden gerapporteerd

Import

Voertuig geïmporteerd vanuit Duitsland

● Import

taxi

Niet als taxi gebruikt

● Geen bijzonderheden gerapporteerd


Schade

Dit voertuig heeft een schade gehad. Informeer bij de verkoper of deze inmiddels gerepareerd is, of laat hem voor aankoop controleren door een erkende monteur.

● Schade

Schadeoverzicht

23-07-2020 Schade gerapporteerd



Beschadigde zijde:

- linkerzijde
- linker achterzijde
- rechterzijde
- rechter achterzijde

Soort schade/ Schade oorzaak:

Niet beschikbaar

Geschatte reparatiekosten:

€ 2.000 - € 3.000

Schade gemeld voor de volgende componenten:

- Carrosserie onderdelen

Gerapporteerd op:

23-07-2020

Gerapporteerd in:

Duitsland

Begrippenlijst voor schade

Carrosserie onderdelen

All parts of a car body that are visible from the outside include the roof, the hood or the trunk lid.



Eigenaar(s) in Duitsland en mogelijk in andere landen

Aankoopjaar: 2018

Er is geen verdere informatie wettelijk beschikbaar over eigenaren in Duitsland en mogelijk in andere landen



Eigenaar 1 in Nederland

Aankoopjaar: 2024

Er is geen verdere informatie beschikbaar over deze eigenaar

Voertuig Historie

Datum	Activiteit
18-04-2018	Eerste registratie internationaal
23-07-2020	Schade gerapporteerd in Duitsland
16-03-2024	Geïmporteerd uit Duitsland naar Nederland Geregistreerd in Nederland
02-07-2025	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol

Technische informatie	
Motor en prestaties	
Fuel type	Benzine
Verbrandingsmotorvermogen	420 kW / 571 pk
Milieu en verbruik	
Brandstofverbruik gecombineerd	9.1 l/100km
CO2 uitstoot gecombineerd	207 g/km
Milieuklasse EG	Euro 6
Gewichten	
Gewicht rijklaar	1.850 kg
Maximaal laadvermogen	705 kg
Toegestane max. massa voertuig	2.555 kg
Afmetingen	
Wielbasis	2.940 mm
Overige informatie	
Europese voertuigcategorie	M1
Typegoedkeuringsnummer	e1*2001/116*0501*35
Aantal deuren	4
Aantal zitplaatsen	5

CARFAX verklarende woordenlijst

Aantal vermeldingen

Een CARFAX vermelding refereert naar een specifieke activiteit in de historie van een voertuig. Hoe jonger het voertuig, hoe minder vermeldingen er dan ook zullen zijn. CARFAX werkt continue aan het verzamelen van meer vermeldingen voor ieder voertuig om het rapport completer te kunnen maken.

Geïmporteerd voertuig

Een voertuig geïmporteerd uit een ander land

Snelle check

Dit is een samenvatting van de informatie uit onze geavanceerde databases om voor dit voertuig de historie te bepalen omtrent diefstal, demontage, import en het gebruik ervan. Deze samenvatting is gebaseerd op alle informatiebronnen welke aan CARFAX leveren. Het is altijd mogelijk dat er meer informatie beschikbaar is over dit voertuig welke niet aan CARFAX geleverd is.