

المعلومات الأساسية
Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	*****9733	رقم الهيكل VIN Number
2023	السنة Year	اكسنت Accent	الموديل / النوع Model
أبيض White	اللون Color	FLT	الفئة Grade

المواصفات
Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.40 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	אוטומاتيك Automatic	القير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
لا يوجد No	شاشة Display	لا يوجد No	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص
Inspection Details

16/Oct/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	16/Oct/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي

EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الكتوب HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام FRONT BUMPER
خدوش		خدوش	
بالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected	السقف ROOF
		خدوش+نقرة	
بالة جيدة Good Condition	الزجاج الأمامي FRONT WINDSHIELD	بالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الأمامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الأمامي FRONT FENDER
خدوش		خدوش	
يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الخلفي REAR DOOR
خدوش		خدوش	
بالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected	عتبة الباب STEPBOARD
		خدوش	
يوجد أضرار Damages Inspected	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
خدوش			

لا يوجد ملاحظات

No notes

أخرى

Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

باب الأمامي
FRONT DOOR

بالة جيدة
Good Condition

الرفف الأمامي
FRONT FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

الرفف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

باب الخلفي
REAR DOOR

بالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

بالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

المراية الجانبية
SIDE MIRROR

بالة جيدة
Good Condition

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

الصدام
REAR BUMPER

بالة جيدة
Good Condition

الشنطة
TRUNK

بالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others
-----------------------------	----------------

هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS

الحالة جيدة Good Condition	الديرباج AIRBAGS	الحالة جيدة Good Condition	الشاسيه CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

Damages Inspected	يوجد أضرار Drugs in the driver's seat	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	الطلبون DASHBOARD - GAUGES
		الحالة جيدة Good Condition	الحالة جيدة Good Condition
		فرش السقف ROOF INTERIOR	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		الحالة جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

الحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	الحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE

الحالة	نظام التعليق	الحالة	المكيف
Good Condition	SUSPENSION SYSTEM	Good Condition	AC
		الحالة	فحص القيادة على الطريق
		Good Condition	ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات	أخرى
		No notes	Others