

المعلومات الأساسية
Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	*****9920	رقم الهيكل VIN Number
2023	السنة Year	اكسنت Accent	الموديل / النوع Model
أبيض White	اللون Color	FLT	الفئة Grade

المواصفات
Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.40 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	אוטומاتيك Automatic	القير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
لا يوجد No	شاشة Display	لا يوجد No	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص
Inspection Details

18/Nov/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	18/Nov/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي

EXTERIOR INSPECTION

		المقدمة	
		FRONT PORTION	
يوجد أضرار Damages Inspected	الكبوب HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام FRONT BUMPER
خدوش Scratches		رش Rash	
بالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected	السقف ROOF
		خدوش Scratches	
بالة جيدة Good Condition	الزجاج الأمامي FRONT WINDSHIELD	بالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن

RIGHT PORTION

		الجانب الأيمن	
		RIGHT PORTION	
يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الأمامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الأمامي FRONT FENDER
خدوش Scratches		رش Rash	
يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الخلفي REAR DOOR
خدوش Scratches		رش+خدوش Rash+Scratches	
بالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
خدوش Scratches			

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

باب الأمامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected

رشد+خدوش

الرفف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

الرفف الأمامي
FRONT FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

باب الخلفي
REAR DOOR

بالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

بالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

المراية الجانبية
SIDE MIRROR

بالة جيدة
Good Condition

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

الصدام
REAR BUMPER

بالة جيدة
Good Condition

الشنطة
TRUNK

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات
No notes
أخرى
Others

هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS

بالة جيدة Good Condition	الدبراج AIRBAGS	بالة جيدة Good Condition	الشاسيه CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

بالة جيدة Good Condition	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بالة جيدة Good Condition	الطلبون DASHBOARD - GAUGES
يوجد أضرار Damages Inspected	فرش السقف ROOF INTERIOR	يوجد أضرار Damages Inspected	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
حرق في السقف		خدوش في ديكور باب يمين خدوش في ديكور الباب يسار	
			فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

بالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------

الحالة	نظام التعليق	الحالة	المكيف
Good Condition	SUSPENSION SYSTEM	Good Condition	AC
		الحالة	فحص القيادة على الطريق
		Good Condition	ROAD TEST
		النحو	أخرى
	لا يوجد ملاحظات	No notes	Others