

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	*****4279	رقم الهيكل VIN Number
2024	السنة Year	اكسنت Accent	الموديل / النوع Model
فضي Silver	اللون Color	FLT	الفئة Grade

### المواصفات

#### Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.50 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	أوتوماتيك Automatic	الغير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

11/Jun/2026	تاريخ الصيانة Maintenance Date	11/Jun/2026	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة

FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected رشش+نقرة	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF
يوجد أضرار Damages Inspected كسر	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن

RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected رشش+خدوش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected طعجة	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected رش	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الجانب الأيسر  
LEFT PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الباب الامامي  
FRONT DOOR

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش+خدوش

الرفرف الامامي  
FRONT FENDER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش+خدوش+نقرة

الرفرف الخلفي  
REAR FENDER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش+خدوش

الباب الخلفي  
REAR DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

قائم السقف الجانبي  
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش

عتبة الباب  
STEPBOARD

بحالة جيدة  
Good Condition

المرآة الجانبية  
SIDE MIRROR

بحالة جيدة  
Good Condition

الكفريات / الجنوط  
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

خلفية السيارة  
REAR PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش

الصدام  
REAR BUMPER

بحالة جيدة  
Good Condition

الشنطة  
TRUNK

بحالة جيدة  
Good Condition

المصابيح الخلفية  
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة  
Good Condition

أسفل السيارة  
UNDERNEATH

بحالة جيدة  
Good Condition

الزجاج الخلفي  
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### هيكل السيارة

#### VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة  
Good Condition

الايرباج  
AIRBAGS

بحالة جيدة  
Good Condition

الشاسية  
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### الفحص الداخلي

#### INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار

المقاعد (السائق - الراكب -  
الخلفي)

Damages Inspected

حرق في كرسي الراكب + كرسي  
السائق

SEATS (DRIVER -  
PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة

Good Condition

الطبلون

DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة

Good Condition

فرش السقف

ROOF INTERIOR

بحالة جيدة

Good Condition

ديكور الأبواب

DOOR INTERIOR

بحالة جيدة

Good Condition

فرش الأرضية

FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### الحالة الميكانيكية

#### MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة

Good Condition

ناقل الحركة

TRANSMISSION

بحالة جيدة

Good Condition

المحرك

ENGINE

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others