

المعلومات الأساسية

Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	*****9877	رقم الهيكل VIN Number
2024	السنة Year	إلنترا Elantra	الموديل / النوع Model
رمادي Grey	اللون Color	FLT	الفئة Grade

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.60 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	אוטומاتيك Automatic	القير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص

Inspection Details

2/Dec/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	2/Dec/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
------------	-----------------------------------	------------	--------------------------------

الفحص الخارجي

EXTERIOR INSPECTION

المقدمة

FRONT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected

الكتوب
HO00D

يوجد أضرار
Damages Inspected

الصدام
FRONT BUMPER

خدوش

رش

بالة جيدة
Good Condition

الشبك
GRILLE

يوجد أضرار
Damages Inspected

السقف
ROOF

خدوش

يوجد أضرار
Damages Inspected

الزجاج الأمامي
FRONT WINDSHIELD

بالة جيدة
Good Condition

الشماعات الأمامية
HEADLIGHTS

تجاري

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيمن

RIGHT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected

باب الأمامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected

الرفف الأمامي
FRONT FENDER

رش

يوجد أضرار
Damages Inspected

الرفف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected

باب الخلفي
REAR DOOR

رش+خدوش

بالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار
Damages Inspected

عتبة الباب
STEPBOARD

رش

يوجد أضرار
Damages Inspected

المراية الجانبية
SIDE MIRROR

بالة جيدة
Good Condition

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

خدوش

لا يوجد ملاحظات

No notes

أخرى

Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

باب الأمامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

الرفف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش+نقرة

باب الخلفي
REAR DOOR

بالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

عتبة الباب
STEPBOARD

بالة جيدة
Good Condition

المراية الجانبية
SIDE MIRROR

بالة جيدة
Good Condition

رش

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

رش

أخرى

Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش+خدوش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

الشنطة

TRUNK

بالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بالة جيدة
Good Condition

رش

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بالة جيدة
Good Condition

رش

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات

No notes

أخرى

Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بالة جيدة
Good Condition

الدبراج
AIRBAGS

بالة جيدة
Good Condition

الشاسيه
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

Damages Inspected
يوجد أضرار
الخلفي
 المقاعد (السائق - الراكب -
 SEATS (DRIVER -
 PASSENGER - REAR)
 درج كرسي في السائق

بالة جيدة
Good Condition

الطلبون
DASHBOARD - GAUGES

بالة جيدة
Good Condition

فرش السقف
ROOF INTERIOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش في ديكور باب السائق

ديكور الأبواب
DOOR INTERIOR

بالة جيدة
Good Condition

فرش الأرضية
FLOOR INTERIOR

حرق في ديكور القير
طعجة في ديكور القير
كسر في الديكور الخلفي

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

المحرك ENGINE	بالإضافة إلى نظام التبريد Cooling System	بالإضافة إلى نظام التكييف Air Conditioning System	بالإضافة إلى نظام التكييف Air Conditioning System
المكيف AC	بالإضافة إلى نظام التبريد Cooling System	بالإضافة إلى نظام التكييف Air Conditioning System	بالإضافة إلى نظام التكييف Air Conditioning System
فحص القيادة على الطريق ROAD TEST	بالإضافة إلى نظام التبريد Cooling System	بالإضافة إلى نظام التكييف Air Conditioning System	بالإضافة إلى نظام التكييف Air Conditioning System
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes	لا يوجد ملاحظات No notes	لا يوجد ملاحظات No notes