

المعلومات الأساسية

Basic Information

هيونداي Hyundai	العلامة Make	*****7468	رقم الهيكل VIN Number
2023	السنة Year	جراند i10 GRAND i10	الموديل / النوع Model
فضي Silver	اللون Color	FLT	الفئة Grade

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.20 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	אוטומاتيك Automatic	القير Transmission
14"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
لا يوجد No	شاشة Display	لا يوجد No	مثبت سرعة Cruise Control
لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص

Inspection Details

20/Nov/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	20/Nov/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي

EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام FRONT BUMPER
نقرات		رش+خدوش	
بالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected	السقف ROOF
		نقرات	
بالة جيدة Good Condition	الزجاج الأمامي FRONT WINDSHIELD	بالة جيدة Good Condition	الشماعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	باب الأمامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الأمامي FRONT FENDER
نقرات+خدوش		رش+خدوش	
يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	باب الخلفي REAR DOOR
نقرات		نقرات	
بالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيسر LEFT PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected	باب الأمامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الأمامي FRONT FENDER
نقرات		خدوش	
بالة جيدة Good Condition	الرفف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	باب الخلفي REAR DOOR
		نقرات + خدوش	
يوجد أضرار Damages Inspected	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
رش			
بالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

خلفية السيارة REAR PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام REAR BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected	الشنطة TRUNK
رش+خدوش		نقرة	
يوجد أضرار Damages Inspected	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
ضرر			
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others
		حالات جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

الحالة: جيدة Good Condition	النظام: AIRBAGS	الحالة: جيدة Good Condition	القسم: الشاسيه CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

الحالة: يوجد أضرار Good Condition	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	الحالة: جيدة Good Condition	القسم: الطبلون DASHBOARD - GAUGES
Damages Inspected	حرق في المقعد الخلفي		
الحالة: جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	الحالة: جيدة Good Condition	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		الحالة: جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

الحالة: جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	الحالة: جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
الحالة: جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM	الحالة: جيدة Good Condition	المكيف AC

فحص القيادة على الطريق	بالة جيدة	Good Condition
أخرى	لا يوجد ملاحظات	No notes