

المعلومات الأساسية
Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	*****5069	رقم الهيكل VIN Number
2023	السنة Year	I10	الموديل / النوع Model
فضي Silver	اللون Color	FLT	الفئة Grade

المواصفات
Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.20 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	אוטומاتيك Automatic	القير Transmission
14"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
لا يوجد No	شاشة Display	لا يوجد No	مثبت سرعة Cruise Control
لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص
Inspection Details

17/Nov/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	17/Nov/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي

EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الكبوب HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام FRONT BUMPER
رش+خدوش Rash+Scratches		رش Rash	
بالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected	السقف ROOF
		خدوش Scratches	
بالة جيدة Good Condition	الزجاج الأمامي FRONT WINDSHIELD	بالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الأمامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الأمامي FRONT FENDER
خدوش+نقرة Scratches+Holes		رش+خدوش Rash+Scratches	
يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الخلفي REAR FENDER	بالة جيدة Good Condition	الباب الخلفي REAR DOOR
خدوش+نقرة Scratches+Holes			
بالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
خدوش Scratches			

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
نقرة

الباب الأمامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
نقرات

الرفف الخلفي
REAR FENDER

بالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

المراية الجانبية
SIDE MIRROR

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش+خدوش

بالة جيدة
Good Condition

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش

بالة جيدة
Good Condition

الرفف الأمامي
FRONT FENDER

الباب الخلفي
REAR DOOR

عتبة الباب
STEPBOARD

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الشنطة
TRUNK

بالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others
-----------------------------	----------------

هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS

الحالة جيدة Good Condition	الدريابج AIRBAGS	الحالة جيدة Good Condition	الشاسيه CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

الحالة جيدة Good Condition	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	الحالة جيدة Good Condition	الطلبون DASHBOARD - GAUGES
الحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	الحالة جيدة Good Condition	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		الحالة جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

الحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	الحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------

الحالة	نظام التعليق	الحالة	المكيف
Good Condition	SUSPENSION SYSTEM	Good Condition	AC
		القيادة على الطريق	فحص القيادة على الطريق
		Good Condition	ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات	أخرى
		No notes	Others