

المعلومات الأساسية

Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	*****9587	رقم الهيكل VIN Number
2024	السنة Year	I10 I10	الموديل / النوع Model
فضي Silver	اللون Color	FLT	الفئة Grade

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.20 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	أوتوماتيك Automatic	الغير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
لا يوجد No	شاشة Display	لا يوجد No	مثبت سرعة Cruise Control
لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص

Inspection Details

7/May/2026	تاريخ الصيانة Maintenance Date	7/May/2026	تاريخ الفحص Inspection Date
------------	-----------------------------------	------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة

FRONT PORTION

بحالة جيدة Good Condition	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF
بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن

RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرات	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected رش	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

		الجانب الأيسر LEFT PORTION	
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
يوجد أضرار Damages Inspected رش	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

		خلفية السيارة REAR PORTION	
يوجد أضرار Damages Inspected رش	الصدام REAR BUMPER	بحالة جيدة Good Condition	الشنطة TRUNK
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition	الشاسية CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار Damages Inspected	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition	الطبلون DASHBOARD - GAUGES
ثقب مقعد خلفي ثقب مقعد سائق			
بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	يوجد أضرار Damages Inspected	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		خدوش ديكور باب السائق	
		بحالة جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC

فحص القيادة على الطريق
بحالة جيدة
ROAD TEST
Good Condition

أخرى
لا يوجد ملاحظات
Others
No notes