

المعلومات الأساسية

Basic Information

رقم الهيكل VIN Number	*****4747	الماركة Make	ام جي MG
الموديل / النوع Model	ZS ZS	السنة Year	2023
الفئة Grade	COMFORT	اللون Color	أسود Black

المواصفات

Vehicle Description

سعة المحرك Engine Size	1.50 L	عدد الاسطوانات Cylinders	4 اسطوانات 4 Cylinders
الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic	نظام الدفع Wheel Drive	دفع أمامي FWD
نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline	مقاس الجنط Wheel Size	17"
مثبت سرعة Cruise Control	يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes
فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

تاريخ الفحص Inspection Date	2/Jul/2026	تاريخ الصيانة Maintenance Date	2/Jul/2026
--------------------------------	------------	-----------------------------------	------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة

FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected رش + خدوش + طعجات	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش + نقرة	السقف ROOF
بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن

RIGHT PORTION

بحالة جيدة Good Condition	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected رش + خدوش	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش + نقرة	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

		الجانب الأيسر LEFT PORTION	
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش + نقرة	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected طعنة	الرفرف الخلفي REAR FENDER	بحالة جيدة Good Condition	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

		خلفية السيارة REAR PORTION	
يوجد أضرار Damages Inspected رش + خدوش	الصدام REAR BUMPER	بحالة جيدة Good Condition	الشنطة TRUNK
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition	الشاسية CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

بحالة جيدة Good Condition	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	يوجد أضرار Damages Inspected	الطبلون DASHBOARD - GAUGES
		خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		بحالة جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		خدوش في ديكور الشنطة خدوش في ديكور القير + البريك	أخرى Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC

فحص القيادة على الطريق
بحالة جيدة
ROAD TEST
Good Condition

أخرى
لا يوجد ملاحظات
Others
No notes