

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

سوزوكي Suzuki	الماركة Make	*****0883	رقم الهيكل VIN Number
2023	السنة Year	ديزاير Dzire	الموديل / النوع Model
فضي Silver	اللون Color	GLX	الفئة Grade

### المواصفات

#### Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.20 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	أوتوماتيك Automatic	الغير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
لا يوجد No	شاشة Display	لا يوجد No	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

20/May/2026	تاريخ الصيانة Maintenance Date	20/May/2026	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

## الفحص الخارجي

### EXTERIOR INSPECTION

#### المقدمة

#### FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected نقرة	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF
بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

#### الجانب الأيمن

#### RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected رش+خدوش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected رش+خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

		الجانب الأيسر LEFT PORTION	
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الرفرف الامامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

		خلفية السيارة REAR PORTION	
يوجد أضرار Damages Inspected رش	الصدام REAR BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة	الشنطة TRUNK
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

### هيكل السيارة

#### VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition	الشاسية CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

### الفحص الداخلي

#### INTERIOR INSPECTION

بحالة جيدة Good Condition	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition	الطبلون DASHBOARD - GAUGES
بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		بحالة جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

### الحالة الميكانيكية

#### MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others