

المعلومات الأساسية

Basic Information

تويوتا Toyota	الmarcaة Make	*****2003	رقم الهيكل VIN Number
2021	السنة Year	كورولا Corolla	الموديل / النوع Model
أسود Black	اللون Color	EXECUTIVE SUNROOF	الفئة Grade

المواصفات

Vehicle Description

3 اسطوانات 3 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.50 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	אוטומاتيك Automatic	القير Transmission
17"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	فتحة سقف Sunroof	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص

Inspection Details

20/Nov/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	20/Nov/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي

EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الكبota HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام FRONT BUMPER
رش Rash		رش Rash	
بالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected	السقف ROOF
		نقرات Nocks	
بالة جيدة Good Condition	الزجاج الأمامي FRONT WINDSHIELD	بالة جيدة Good Condition	الشماعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	باب الأمامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الأمامي FRONT FENDER
نقرات + خدوش Nocks + Dents		خدوش Dents	
يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	باب الخلفي REAR DOOR
رش + نقرات Rash + Nocks		رش + نقرات Rash + Nocks	
يوجد أضرار Damages Inspected	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected	عتبة الباب STEPBOARD
رش Rash		نقرات Nocks	
بالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

باب الأمامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

الرفف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

المراية الجانبية
SIDE MIRROR

حالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected

نقرات

الشنطة
TRUNK

حالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

حالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

حالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others
-----------------------------	----------------

هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS

السيارة CHASSIS	الإيرباج AIRBAGS	الحالة Good Condition	الحالة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes	الحالة Good Condition	الحالة Good Condition

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	البطلون DASHBOARD - GAUGES	الحالة Good Condition	الحالة Good Condition
فرش السقف ROOF INTERIOR	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR	الحالة Good Condition	الحالة Good Condition
	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR	الحالة Good Condition	الحالة Good Condition
نقرات + خدوش في باب الامامي والخلفي يسار داخلي	أخرى Others		

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

ناقل الحركة TRANSMISSION	المحرك ENGINE	الحالة Good Condition	الحالة Good Condition
نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM	المكيف AC	الحالة Good Condition	الحالة Good Condition

فحص القيادة على الطريق	بالة جيدة	Good Condition
أخرى	لا يوجد ملاحظات	No notes