

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

تويوتا Toyota	الماركة Make	*****3071	رقم الهيكل VIN Number
2024	السنة Year	كورولا Corolla	الموديل / النوع Model
أبيض White	اللون Color	XLI	الفئة Grade

### المواصفات

#### Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.50 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	أوتوماتيك Automatic	الغير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

20/May/2026	تاريخ الصيانة Maintenance Date	20/May/2026	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة

FRONT PORTION

بحالة جيدة Good Condition	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رشح+خدوش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	السقف ROOF
يوجد أضرار Damages Inspected نقرتين	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن

RIGHT PORTION

بحالة جيدة Good Condition	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة	الرفرف الخلفي REAR FENDER	بحالة جيدة Good Condition	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الجانب الأيسر  
LEFT PORTION

بحالة جيدة  
Good Condition

الباب الامامي  
FRONT DOOR

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش+خدوش

الرفرف الأمامي  
FRONT FENDER

بحالة جيدة  
Good Condition

الرفرف الخلفي  
REAR FENDER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
نقرة

الباب الخلفي  
REAR DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

قائم السقف الجانبي  
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش

عتبة الباب  
STEPBOARD

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

المرآة الجانبية  
SIDE MIRROR

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الكفريات / الجنوط  
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

خلفية السيارة  
REAR PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش

الصدام  
REAR BUMPER

بحالة جيدة  
Good Condition

الشنطة  
TRUNK

بحالة جيدة  
Good Condition

المصابيح الخلفية  
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة  
Good Condition

أسفل السيارة  
UNDERNEATH

بحالة جيدة  
Good Condition

الزجاج الخلفي  
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة  
Good Condition

الايرباج  
AIRBAGS

بحالة جيدة  
Good Condition

الشاسية  
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

بحالة جيدة  
Good Condition

المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)  
SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة  
Good Condition

الطبلون  
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش السقف  
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

ديكور الأبواب  
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش الأرضية  
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة  
Good Condition

ناقل الحركة  
TRANSMISSION

بحالة جيدة  
Good Condition

المحرك  
ENGINE

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others