

المعلومات الأساسية

Basic Information

تويوتا Toyota	الماركة Make	*****1677	رقم الهيكل VIN Number
2024	السنة Year	كورولا Corolla	الموديل / النوع Model
أبيض White	اللون Color	XLI	الفئة Grade

المواصفات

Vehicle Description

3 اسطوانات 3 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.50 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	אוטומاتيك Automatic	القير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص

Inspection Details

31/Aug/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	31/Aug/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي

EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام FRONT BUMPER
نقرات + خدوش Scratches + Dents		رش Rash	
بالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected	السقف ROOF
		نقرات Scratches	
بالة جيدة Good Condition	الزجاج الأمامي FRONT WINDSHIELD	بالة جيدة Good Condition	الشماعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الأمامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الأمامي FRONT FENDER
خدوش Dents		نقرة Nudge	
يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الخلفي REAR DOOR
نقرات Scratches		نقرات Scratches	
بالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected	عتبة الباب STEPBOARD
		خدوش Dents	
بالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش + نقرات

باب الأمامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

الرفف الخلفي
REAR FENDER

بالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

بالة جيدة
Good Condition

الرفف الأمامي
FRONT FENDER

باب الخلفي
REAR DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

بالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

بالة جيدة
Good Condition

المراية الجانبية
SIDE MIRROR

لا يوجد ملاحظات

No notes

أخرى

Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected

رش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected

نقرات

الشنطة

TRUNK

بالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others
-----------------------------	----------------

هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS

الحالة جيدة Good Condition	الديرباج AIRBAGS	الحالة جيدة Good Condition	الشاسيه CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

الحالة جيدة Good Condition	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	الحالة جيدة Good Condition	الطلبون DASHBOARD - GAUGES
الحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	الحالة جيدة Good Condition	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		الحالة جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

الحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	الحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------

المكيف	بالحالة جيدة	نظام التعليق	بالحالة جيدة	بالحالة جيدة	المكيف
AC	Good Condition	SUSPENSION SYSTEM	Good Condition	Good Condition	Good Condition
فحص القيادة على الطريق	بالحالة جيدة	بالحالة جيدة	بالحالة جيدة	بالحالة جيدة	فحص القيادة على الطريق
ROAD TEST	Good Condition	No notes	No notes	No notes	ROAD TEST
أُخْرَى	لا يوجد ملاحظات	لا يوجد ملاحظات	لا يوجد ملاحظات	لا يوجد ملاحظات	أُخْرَى
Others	No notes	No notes	No notes	No notes	Others