

المعلومات الأساسية

Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	*****7410
2023	السنة Year	الموديل / النوع Model	اكسنت Accent
فضي Silver	اللون Color	الفئة Grade	FLT

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	سعة المحرك Engine Size	1.40 L
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic
15"	مقاس الجنط Wheel Size	نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline
لا يوجد No	شاشة Display	مثبت سرعة Cruise Control	لا يوجد No
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

2/Nov/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	2/Nov/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
------------	-----------------------------------	------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام FRONT BUMPER
نقرات+خدوش		رش+خدوش	
يوجد أضرار Damages Inspected	الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF
خدوش			
بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
نقرات + خدوش			
يوجد أضرار Damages Inspected	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الخلفي REAR DOOR
خدوش		خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيسر LEFT PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفراف الامامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الرفراف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش + طعجة في عتبة الباب الداخلي	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

خلفية السيارة REAR PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الصدام REAR BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الشنطة TRUNK
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

الشاسية CHASSIS	بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes		

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

الطبلون DASHBOARD - GAUGES	بحالة جيدة Good Condition	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition
ديكور الأبواب DOOR INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition
فرش الأرضية FLOOR INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition		
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes		

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

المحرك ENGINE	بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition
المكيف AC	بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition
فحص القيادة على الطريق ROAD TEST	بحالة جيدة Good Condition		

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others