

المعلومات الأساسية

Basic Information

رقم الهيكل VIN Number	*****2718	الماركة Make	هيونداي Hyundai
الموديل / النوع Model	كريتا Creta	السنة Year	2022
الفئة Grade	Smart	اللون Color	رمادي Grey

المواصفات

Vehicle Description

سعة المحرك Engine Size	1.50 L	عدد الاسطوانات Cylinders	4 اسطوانات 4 Cylinders
الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic	نظام الدفع Wheel Drive	دفع أمامي FWD
نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline	مقاس الجنط Wheel Size	17"
مثبت سرعة Cruise Control	يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes
فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

تاريخ الفحص Inspection Date	4/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	4/Sep/2025
--------------------------------	------------	-----------------------------------	------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام FRONT BUMPER
رشش + نقرات		رشش	
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected	السقف ROOF
		خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

بحالة جيدة Good Condition	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
		نقرات + خدوش	
يوجد أضرار Damages Inspected	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الخلفي REAR DOOR
خدوش		نقرات + خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيسر LEFT PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفرف الامامي FRONT FENDER
خدوش		خدوش	
يوجد أضرار Damages Inspected	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الخلفي REAR DOOR
خدوش		خدوش + نقرات	
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
خدوش			
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

خلفية السيارة REAR PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام REAR BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected	الشنطة TRUNK
خدوش		طعجة	
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار

المقاعد (السائق - الراكب -
الخلفي)

Damages Inspected

SEATS (DRIVER -
PASSENGER - REAR)

ثقب في مقعد الراكب الامامي

بحالة جيدة

Good Condition

الطبلون

DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة

Good Condition

فرش السقف

ROOF INTERIOR

بحالة جيدة

Good Condition

ديكور الأبواب

DOOR INTERIOR

بحالة جيدة

Good Condition

فرش الأرضية

FLOOR INTERIOR

تقشير في عصاء القير

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة

Good Condition

ناقل الحركة

TRANSMISSION

بحالة جيدة

Good Condition

المحرك

ENGINE

بحالة جيدة

Good Condition

نظام التعليق

SUSPENTION SYSTEM

بحالة جيدة

Good Condition

المكيف

AC

بحالة جيدة

Good Condition

فحص القيادة على الطريق

ROAD TEST

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others