

المعلومات الأساسية

Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	*****2520
2023	السنة Year	الموديل / النوع Model	I10 I10
رمادي Grey	اللون Color	الفئة Grade	FLT

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	سعة المحرك Engine Size	1.20 L
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic
14"	مقاس الجنط Wheel Size	نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline
لا يوجد No	شاشة Display	مثبت سرعة Cruise Control	لا يوجد No
لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

30/Oct/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	30/Oct/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الصدام FRONT BUMPER	بحالة جيدة Good Condition
الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	السقف ROOF	بحالة جيدة Good Condition
الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	يوجد أضرار Damages Inspected تجاري	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS	بحالة جيدة Good Condition
لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others	

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة	الرفرف الأمامي FRONT FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش
الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected نقرة+رش	الباب الخلفي REAR DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش
قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD	يوجد أضرار Damages Inspected رش
المراية الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS	بحالة جيدة Good Condition

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الامامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الرفراف الامامي
FRONT FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
رشة+نقرات+خدوش

الرفراف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
رشة+خدوش

الباب الخلفي
REAR DOOR

بحالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

المرآة الجانبية
SIDE MIRROR

بحالة جيدة
Good Condition

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
رشة

الصدام
REAR BUMPER

بحالة جيدة
Good Condition

الشنطة
TRUNK

بحالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بحالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
حروق مقعد خلفي
المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)
SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة
Good Condition

الطبلون
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة
Good Condition

فرش السقف
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

ديكور الأبواب
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

فرش الأرضية
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة
Good Condition

ناقل الحركة
TRANSMISSION

بحالة جيدة
Good Condition

المحرك
ENGINE

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others