

المعلومات الأساسية

Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	*****7536
2025	السنة Year	الموديل / النوع Model	I10 I10
فضي Silver	اللون Color	الفئة Grade	FLT

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	سعة المحرك Engine Size	1.20 L
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic
14"	مقاس الجنط Wheel Size	نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline
لا يوجد No	شاشة Display	مثبت سرعة Cruise Control	لا يوجد No
لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

29/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	29/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

الكبوت HOOD	بحالة جيدة Good Condition	الصدام FRONT BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش
الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF	بحالة جيدة Good Condition
الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	يوجد أضرار Damages Inspected تجاري	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش
		أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الررف الأمامي FRONT FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected رشد+خدوش
الررف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR	بحالة جيدة Good Condition
قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected رشد	عتبة الباب STEPBOARD	بحالة جيدة Good Condition
المرآة الجانبية SIDE MIRROR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS	بحالة جيدة Good Condition

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش+نقرة

الباب الامامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الررفر الأمامي
FRONT FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الررفر الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الخلفي
REAR DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
نقرات +خدوش في القائم الداخلي

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

بحالة جيدة
Good Condition

المرآة الجانبية
SIDE MIRROR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الكفريات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش+خدوش

الشنطة
TRUNK

بحالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes

هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS	
الشاسية CHASSIS	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes
الايرباغ AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION	
الطبلون DASHBOARD - GAUGES	بحالة جيدة Good Condition
ديكور الأبواب DOOR INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition
فرش الأرضية FLOOR INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes
المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition
فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION	
المحرك ENGINE	بحالة جيدة Good Condition
ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others