

المعلومات الأساسية

Basic Information

تويوتا Toyota	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	4778*****
2022	السنة Year	الموديل / النوع Model	كورولا Corolla
فضي Silver	اللون Color	الفئة Grade	XLI

المواصفات

Vehicle Description

3 اسطوانات 3 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.50 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	أوتوماتيك Automatic	الغير Transmission
15"	مقاس الجنت Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص

Inspection Details

14/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	14/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected رش	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رش + خدوش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected طعجات + خدوش	السقف ROOF
بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	يوجد أضرار Damages Inspected لحام في قاعدة شمعة يسار	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

بحالة جيدة Good Condition	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش + رش	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش+خدوش

الباب الامامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش+ خدوش

الررفر الأمامي
FRONT FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الررفر الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الخلفي
REAR DOOR

بحالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

عتبة الباب
STEPBOARD

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

المرآة الجانبية
SIDE MIRROR

بحالة جيدة
Good Condition

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش+خدوش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الشنطة
TRUNK

بحالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بحالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

خدوش في كمر المكيبة

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار

المقاعد (السائق - الراكب -
الخلفي)

Damages Inspected

SEATS (DRIVER -
PASSENGER - REAR)

حرق + ثقب في مقعد السائق

بحالة جيدة

Good Condition

الطبلون

DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة

Good Condition

فرش السقف

ROOF INTERIOR

بحالة جيدة

Good Condition

ديكور الأبواب

DOOR INTERIOR

بحالة جيدة

Good Condition

فرش الأرضية

FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات

No notes

أخرى

Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة

Good Condition

ناقل الحركة

TRANSMISSION

بحالة جيدة

Good Condition

المحرك

ENGINE

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others