

المعلومات الأساسية

Basic Information

تويوتا Toyota	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	7350*****
2023	السنة Year	الموديل / النوع Model	كورولا Corolla
رمادي Grey	اللون Color	الفئة Grade	XLI

المواصفات

Vehicle Description

3 اسطوانات 3 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	سعة المحرك Engine Size	1.50 L
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic
15"	مقاس الجنط Wheel Size	نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline
يوجد Yes	شاشة Display	مثبت سرعة Cruise Control	يوجد Yes
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

7/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	7/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
------------	-----------------------------------	------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رَش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected نقرة + خدش	السقف ROOF
يوجد أضرار Damages Inspected تجاري + كسور	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش + نقرات	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش + نقرات	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش + طعجات	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الامامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الرفراف الأمامي
FRONT FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الرفراف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الخلفي
REAR DOOR

بحالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

بحالة جيدة
Good Condition

المرآة الجانبية
SIDE MIRROR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الصدام
REAR BUMPER

بحالة جيدة
Good Condition

الشنطة
TRUNK

بحالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بحالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار
المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)

Damages Inspected

حرق في مقعد الراكب الامامي

SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة

Good Condition

الطبلون

DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة

Good Condition

فرش السقف

ROOF INTERIOR

بحالة جيدة

Good Condition

ديكور الأبواب

DOOR INTERIOR

بحالة جيدة

Good Condition

فرش الأرضية

FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة

Good Condition

ناقل الحركة

TRANSMISSION

بحالة جيدة

Good Condition

المحرك

ENGINE

بحالة جيدة
Good Condition

نظام التعليق
SUSPENTION SYSTEM

بحالة جيدة
Good Condition

المكيف
AC

بحالة جيدة
Good Condition

فحص القيادة على الطريق
ROAD TEST

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others