

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

|                  |                 |                          |                   |
|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| تويوتا<br>Toyota | الماركة<br>Make | رقم الهيكل<br>VIN Number | 2984*****         |
| 2023             | السنة<br>Year   | الموديل / النوع<br>Model | كورولا<br>Corolla |
| أبيض<br>White    | اللون<br>Color  | الفئة<br>Grade           | XLI               |

### المواصفات

#### Vehicle Description

|                           |                             |                        |                             |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 3 اسطوانات<br>3 Cylinders | عدد الاسطوانات<br>Cylinders | 1.50 L                 | سعة المحرك<br>Engine Size   |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel Drive   | أوتوماتيك<br>Automatic | الغير<br>Transmission       |
| 15"                       | مقاس الجنط<br>Wheel Size    | بنزين<br>Gasoline      | نوع الوقود<br>Fuel          |
| يوجد<br>Yes               | شاشة<br>Display             | يوجد<br>Yes            | مثبت سرعة<br>Cruise Control |
| يوجد<br>Yes               | كشافات أمامية<br>Fog Light  | لا يوجد<br>No          | فتحة السقف<br>Roof Type     |

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

|             |                                   |             |                                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 30/Oct/2025 | تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 30/Oct/2025 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

|                                            |                                    |                                         |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رش+خدوش | الكبوت<br>HOOD                     | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رش   | الصدام<br>FRONT BUMPER         |
| بحالة جيدة<br>Good Condition               | الشبك<br>GRILLE                    | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | السقف<br>ROOF                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition               | الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة<br>Good Condition            | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS |
|                                            |                                    | لا يوجد ملاحظات<br>No notes             | أخرى<br>Others                 |

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

|                                         |                                        |                                              |                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | بحالة جيدة<br>Good Condition                 | الرفرف الأمامي<br>FRONT FENDER    |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش+نقرة | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش      | عتبة الباب<br>STEPBOARD           |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition                 | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |

|                                 |                                        |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| لا يوجد ملاحظات<br>No notes     |                                        | أخرى<br>Others                  |                                  |
| الجانب الأيسر<br>LEFT PORTION   |                                        |                                 |                                  |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفرف الأمامي<br>FRONT FENDER   |
| نقرات+خدوش                      |                                        | خدوش+نقرة                       |                                  |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الخلفي<br>REAR DOOR        |
| خدوش                            |                                        | خدوش+نقرة                       |                                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | عتبة الباب<br>STEPBOARD          |
|                                 |                                        | خدوش                            |                                  |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | المراية الجانبية<br>SIDE MIRROR        | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الكفرات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
| خدوش                            |                                        |                                 |                                  |
| لا يوجد ملاحظات<br>No notes     |                                        | أخرى<br>Others                  |                                  |

|                                 |                                 |                                 |                                  |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| خلفية السيارة<br>REAR PORTION   |                                 |                                 |                                  |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الصدام<br>REAR BUMPER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الشنطة<br>TRUNK                  |
| رش                              |                                 | خدوش                            |                                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | المصابيح الخلفية<br>TAIL LIGHTS | بحالة جيدة<br>Good Condition    | أسفل السيارة<br>UNDERNEATH       |
|                                 |                                 |                                 |                                  |
|                                 |                                 | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الزجاج الخلفي<br>REAR WINDSHIELD |

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### هيكل السيارة

### VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة  
Good Condition

الايرباج  
AIRBAGS

بحالة جيدة  
Good Condition

الشاسية  
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### الفحص الداخلي

### INTERIOR INSPECTION

بحالة جيدة  
Good Condition

المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)  
SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة  
Good Condition

الطبلون  
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش السقف  
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

ديكور الأبواب  
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش الأرضية  
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### الحالة الميكانيكية

### MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة  
Good Condition

ناقل الحركة  
TRANSMISSION

بحالة جيدة  
Good Condition

المحرك  
ENGINE

بحالة جيدة  
Good Condition

نظام التعليق  
SUSPENSION SYSTEM

بحالة جيدة  
Good Condition

المكيف  
AC

بحالة جيدة  
Good Condition

فحص القيادة على الطريق  
ROAD TEST

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others