

المعلومات الأساسية

Basic Information

تويوتا Toyota	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	0038*****
2024	السنة Year	الموديل / النوع Model	كورولا Corolla
رمادي فاتح Light Grey	اللون Color	الفئة Grade	XLI

المواصفات

Vehicle Description

3 اسطوانات 3 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	سعة المحرك Engine Size	1.50 L
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic
15"	مقاس الجنط Wheel Size	نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline
يوجد Yes	شاشة Display	مثبت سرعة Cruise Control	يوجد Yes
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

24/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	24/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF
يوجد أضرار Damages Inspected تجاري	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected رش+نفرة	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected رش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others
-----------------------------	----------------

الجانب الأيسر LEFT PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected رش	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الررفر الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected رش	الررفر الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected رش	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others	

خلفية السيارة REAR PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected رش	الصدام REAR BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الشنطة TRUNK
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH

الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes

هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS			
الشاسية CHASSIS	بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes		

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION			
الطبلون DASHBOARD - GAUGES	بحالة جيدة Good Condition	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	يوجد أضرار Damages Inspected حرق في مقعد لسائق
ديكور الأبواب DOOR INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition
فرش الأرضية FLOOR INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition		
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes		

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION	
--	--

بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others