

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

|                  |                 |                          |                   |
|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| تويوتا<br>Toyota | الماركة<br>Make | رقم الهيكل<br>VIN Number | 1727*****         |
| 2024             | السنة<br>Year   | الموديل / النوع<br>Model | كورولا<br>Corolla |
| رمادي<br>Grey    | اللون<br>Color  | الفئة<br>Grade           | XLI               |

### المواصفات

#### Vehicle Description

|                           |                             |                        |                             |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 3 اسطوانات<br>3 Cylinders | عدد الاسطوانات<br>Cylinders | 1.50 L                 | سعة المحرك<br>Engine Size   |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel Drive   | أوتوماتيك<br>Automatic | الغير<br>Transmission       |
| 15"                       | مقاس الجنت<br>Wheel Size    | بنزين<br>Gasoline      | نوع الوقود<br>Fuel          |
| يوجد<br>Yes               | شاشة<br>Display             | يوجد<br>Yes            | مثبت سرعة<br>Cruise Control |
| يوجد<br>Yes               | كشافات أمامية<br>Fog Light  | لا يوجد<br>No          | فتحة السقف<br>Roof Type     |

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

|            |                                   |            |                                |
|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|
| 5/Nov/2025 | تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 5/Nov/2025 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date |
|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

|                                       |                                    |                                         |                                |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رش | الكبوت<br>HOOD                     | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رش   | الصدام<br>FRONT BUMPER         |
| بحالة جيدة<br>Good Condition          | الشبك<br>GRILLE                    | بحالة جيدة<br>Good Condition            | السقف<br>ROOF                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition          | الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS |
|                                       |                                    | لا يوجد ملاحظات<br>No notes             | أخرى<br>Others                 |

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

|                                         |                                        |                                       |                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رش   | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رش | الرفرف الأمامي<br>FRONT FENDER    |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رش   | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رش | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رش | عتبة الباب<br>STEPBOARD           |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition          | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الجانب الأيسر  
LEFT PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
نقرة + خدوش

الباب الامامي  
FRONT DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

الرفر الأمامي  
FRONT FENDER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رشة + خدوش

الرفر الخلفي  
REAR FENDER

بحالة جيدة  
Good Condition

الباب الخلفي  
REAR DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

قائم السقف الجانبي  
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة  
Good Condition

عتبة الباب  
STEPBOARD

بحالة جيدة  
Good Condition

المراية الجانبية  
SIDE MIRROR

بحالة جيدة  
Good Condition

الكفريات / الجنوط  
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

خلفية السيارة  
REAR PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رشة + خدوش

الصدام  
REAR BUMPER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الشنطة  
TRUNK

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

المصابيح الخلفية  
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة  
Good Condition

أسفل السيارة  
UNDERNEATH

بحالة جيدة  
Good Condition

الزجاج الخلفي  
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة  
Good Condition

الايرباج  
AIRBAGS

بحالة جيدة  
Good Condition

الشاسية  
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
حرق في مقعد السائق  
حرق في المقاعد الخلفي

المقاعد (السائق - الراكب -  
الخلفي)  
SEATS (DRIVER -  
PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة  
Good Condition

الطبلون  
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش السقف  
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

ديكور الأبواب  
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش الأرضية  
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة  
Good Condition

ناقل الحركة  
TRANSMISSION

بحالة جيدة  
Good Condition

المحرك  
ENGINE

|                              |                                   |                              |                                     |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | نظام التعليق<br>SUSPENTION SYSTEM | بحالة جيدة<br>Good Condition | المكيف<br>AC                        |
|                              |                                   | بحالة جيدة<br>Good Condition | فحص القيادة على الطريق<br>ROAD TEST |
|                              |                                   | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                      |