

المعلومات الأساسية

Basic Information

تويوتا Toyota	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	0346*****
2024	السنة Year	الموديل / النوع Model	كورولا Corolla
أبيض White	اللون Color	الفئة Grade	XLI

المواصفات

Vehicle Description

3 اسطوانات 3 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	سعة المحرك Engine Size	1.50 L
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic
15"	مقاس الجنط Wheel Size	نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline
يوجد Yes	شاشة Display	مثبت سرعة Cruise Control	يوجد Yes
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

28/Aug/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	28/Aug/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected رش	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF
يوجد أضرار Damages Inspected تجاري	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

بحالة جيدة Good Condition	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدش	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected رش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others	
الجانب الأيسر LEFT PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
خدوش + نقرة		خدوش	
يوجد أضرار Damages Inspected	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الخلفي REAR DOOR
خدوش		خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others	

خلفية السيارة REAR PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام REAR BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected	الشنطة TRUNK
رش		خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	يوجد أضرار Damages Inspected	أسفل السيارة UNDERNEATH
		نقرة في كمر المكيئة	
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار
المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)

Damages Inspected

SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

ثقب في كرسي الراكب الامامي

بحالة جيدة
Good Condition

الطبلون
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة
Good Condition

فرش السقف
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

ديكور الأبواب
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

فرش الأرضية
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة
Good Condition

ناقل الحركة
TRANSMISSION

بحالة جيدة
Good Condition

المحرك
ENGINE

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others