

المعلومات الأساسية

Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	*****7334
2022	السنة Year	الموديل / النوع Model	اكسنت Accent
أبيض White	اللون Color	الفئة Grade	GL

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.40 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	أوتوماتيك Automatic	الغير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
لا يوجد No	شاشة Display	لا يوجد No	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص

Inspection Details

5/Aug/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	5/Aug/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
------------	-----------------------------------	------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام FRONT BUMPER
خدوش		رش + خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected	السقف ROOF
		خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
خدوش		خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الخلفي REAR DOOR
		خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيسر LEFT PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected رش	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الررفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected رش	الررفرف الخلفي REAR FENDER	بحالة جيدة Good Condition	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected رش	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected شرخ قوي	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

خلفية السيارة REAR PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected رش+خدوش	الصدام REAR BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الشنطة TRUNK
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition	الشاسية CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

بحالة جيدة Good Condition	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition	الطبلون DASHBOARD - GAUGES
بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		بحالة جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others