

المعلومات الأساسية

Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	3669*****	رقم الهيكل VIN Number
2023	السنة Year	اكسنت Accent	الموديل / النوع Model
أبيض White	اللون Color	FLT	الفئة Grade

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.40 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	أوتوماتيك Automatic	الغير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
لا يوجد No	شاشة Display	لا يوجد No	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص

Inspection Details

29/Oct/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	29/Oct/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

الكبوت HOOD	بحالة جيدة Good Condition	الصدام FRONT BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش
الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF	بحالة جيدة Good Condition
الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	يوجد أضرار Damages Inspected تجاري	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS	بحالة جيدة Good Condition
		أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الررف الأمامي FRONT FENDER	بحالة جيدة Good Condition
الررف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الباب الخلفي REAR DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected رش
قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD	يوجد أضرار Damages Inspected رش
المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الامامي
FRONT DOOR

بحالة جيدة
Good Condition

الرفراف الامامي
FRONT FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الرفراف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الخلفي
REAR DOOR

بحالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

بحالة جيدة
Good Condition

المرآة الجانبية
SIDE MIRROR

بحالة جيدة
Good Condition

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش

الشنطة
TRUNK

بحالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بحالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition	الشاسية CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار Damages Inspected	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition	الطبلون DASHBOARD - GAUGES
حروق مقعد الراكب حروق مقعد السائق			
بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		بحالة جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC

فحص القيادة على الطريق ROAD TEST	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes