

المعلومات الأساسية

Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	*****0820
2023	السنة Year	الموديل / النوع Model	اكسنت Accent
رمادي Grey	اللون Color	الفئة Grade	FLT

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	سعة المحرك Engine Size	1.40 L
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic
15"	مقاس الجنت Wheel Size	نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline
لا يوجد No	شاشة Display	مثبت سرعة Cruise Control	لا يوجد No
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

12/Nov/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	12/Nov/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	السقف ROOF
بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected رش+نقرات	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected نقرة +رش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الامامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
رشف ونقرات

الرفرف الامامي
FRONT FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
رشف

الرفرف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الخلفي
REAR DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
نقرة

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

بحالة جيدة
Good Condition

المرآة الجانبية
SIDE MIRROR

بحالة جيدة
Good Condition

الكفريات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
رشف

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الشنطة
TRUNK

بحالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بحالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

قطع في بطاقة الشنطة

أخرى
Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
حرق مقعد السائق

المقاعد (السائق - الراكب -
الخلفي)
SEATS (DRIVER -
PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة
Good Condition

الطبلون
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة
Good Condition

فرش السقف
ROOF INTERIOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش في ديكور باب السائق

ديكور الأبواب
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

فرش الأرضية
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة
Good Condition

ناقل الحركة
TRANSMISSION

بحالة جيدة
Good Condition

المحرك
ENGINE

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others