

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	*****2826	رقم الهيكل VIN Number
2022	السنة Year	كريتا Creta	الموديل / النوع Model
رمادي Grey	اللون Color	Smart	الفئة Grade

### المواصفات

#### Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.50 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	أوتوماتيك Automatic	الغير Transmission
17"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

4/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	4/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
------------	-----------------------------------	------------	--------------------------------

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة

FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	السقف ROOF
يوجد أضرار Damages Inspected نقرة	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن

RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected رش + خدوش + نقرات	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected رش + خدوش + نقرة	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الجانب الأيسر  
LEFT PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش

الباب الامامي  
FRONT DOOR

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش

الرفرف الامامي  
FRONT FENDER

بحالة جيدة  
Good Condition

الرفرف الخلفي  
REAR FENDER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الباب الخلفي  
REAR DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

قائم السقف الجانبي  
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة  
Good Condition

عتبة الباب  
STEPBOARD

بحالة جيدة  
Good Condition

المرآة الجانبية  
SIDE MIRROR

بحالة جيدة  
Good Condition

الكفريات / الجنوط  
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

خلفية السيارة  
REAR PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الصدام  
REAR BUMPER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الشنطة  
TRUNK

بحالة جيدة  
Good Condition

المصابيح الخلفية  
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة  
Good Condition

أسفل السيارة  
UNDERNEATH

بحالة جيدة  
Good Condition

الزجاج الخلفي  
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### هيكل السيارة

### VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition	الشاسية CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

### الفحص الداخلي

### INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار Damages Inspected ثقب في مقعد السائق + حرق في المقعد الخلفي	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition	الطبلون DASHBOARD - GAUGES
بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		بحالة جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		خدوش في ديكور الشنطة + خدوش في حوض الاسبير	أخرى Others

### الحالة الميكانيكية

### MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others