

المعلومات الأساسية

Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	1277*****
2024	السنة Year	الموديل / النوع Model	كريتا Creta
رمادي Grey	اللون Color	الفئة Grade	GL SMART

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.50 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	أوتوماتيك Automatic	الغير Transmission
17"	مقاس الجنت Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص

Inspection Details

7/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	7/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
------------	-----------------------------------	------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام FRONT BUMPER
نقرات + خدوش		خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected	السقف ROOF
		خدوش	
يوجد أضرار Damages Inspected	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
نقرة			
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
خدوش		خدوش	
يوجد أضرار Damages Inspected	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الخلفي REAR DOOR
خدوش		خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected	المراية الجانبية SIDE MIRROR	يوجد أضرار Damages Inspected	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
خدوش		خدوش	

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الامامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الرفراف الامامي
FRONT FENDER

بحالة جيدة
Good Condition

الرفراف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش + نقرة

الباب الخلفي
REAR DOOR

بحالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

المرآة الجانبية
SIDE MIRROR

بحالة جيدة
Good Condition

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الصدام
REAR BUMPER

بحالة جيدة
Good Condition

الشنطة
TRUNK

بحالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بحالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار
المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)

Damages Inspected
ثقب دخان في المقعد الخلفي

SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة
Good Condition

الطبلون
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة
Good Condition

فرش السقف
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

ديكور الأبواب
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

فرش الأرضية
FLOOR INTERIOR

خدوش في ديكور الشنطة

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة
Good Condition

ناقل الحركة
TRANSMISSION

بحالة جيدة
Good Condition

المحرك
ENGINE

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others