

المعلومات الأساسية

Basic Information

هيونداي Hyundai	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	*****2514
2024	السنة Year	الموديل / النوع Model	I10 I10
فضي Silver	اللون Color	الفئة Grade	FLT

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	سعة المحرك Engine Size	1.20 L
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic
14"	مقاس الجنط Wheel Size	نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline
لا يوجد No	شاشة Display	مثبت سرعة Cruise Control	لا يوجد No
لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

16/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	16/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

الكبوت HOOD	بحالة جيدة Good Condition	الصدام FRONT BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected رش
الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF	بحالة جيدة Good Condition
الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS	بحالة جيدة Good Condition
		أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الرفرف الأمامي FRONT FENDER	بحالة جيدة Good Condition
الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش
قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD	بحالة جيدة Good Condition
المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS	بحالة جيدة Good Condition
		أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes

الجانب الأيسر LEFT PORTION			
بحالة جيدة Good Condition	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
		رش	
بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	الباب الخلفي REAR DOOR
		خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
خدوش			
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

خلفية السيارة REAR PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام REAR BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected	الشنطة TRUNK
خدوش		خدوش	
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition	الشاسية CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار Damages Inspected حرق في مقعد السائق	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الطبلون DASHBOARD - GAUGES
بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		بحالة جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC

فحص القيادة على الطريق
ROAD TEST

أخرى
Others

بحالة جيدة
Good Condition

لا يوجد ملاحظات
No notes