المعلومات الأساسية Basic Information

هیونداي	الماركة	*********7186	رقم الهيكل
Hyundai	Make		VIN Number
2025	السنة	I10	الموديل / النوع
	Year	I10	Model
رمادي	اللون	FLT	الفئة
Grey	Color		Grade

المواصفات Vehicle Description

4 اسطوانات	عدد الاسطوانات	1.20 L	سعة المحرك
4 Cylinders	Cylinders		Engine Size
دفع أمامي	نظام الدفع	أوتوماتيك	القير
FWD	Wheel Drive	Automatic	Transmission
14"	مقاس الجنط	بنزین	نوع الوقود
	Wheel Size	Gasoline	Fuel
لا يوجد	شاشة	لا يوجد	مثبت سرعة
No	Display	No	Cruise Control
No	كشافات أمامية	لا يوجد	فتحة السقف
لا توخد	Fog Light	No	Roof Type

معلومات الفحص Inspection Details

الفحص الخارجي EXTERIOR INSPECTION

			المقدمة FRONT PORTION
يوجد أضرار Damages Inspected نقرات	الكبوت H000D	يوجد أضرار Damages Inspected ——— خدوش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF
بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا یوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

			الجانب الأيمن RIGHT PORTION
بحالة جيدة	الباب الامامي	بحالة جيدة	الرفرف الأمامي
Good Condition	FRONT DOOR	Good Condition	FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected ——— خدوش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	بحالة جيدة Good Condition	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة	قائم السقف الجانبي	بحالة جيدة	عتبة الباب
Good Condition	ROOF SIDE PILLAR	Good Condition	STEPBOARD
بحالة جيدة	المراية الجانبية	بحالة جيدة	الكفرات / الجنوط
Good Condition	SIDE MIRROR	Good Condition	TIRES / RIMS
		لا یوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

تقرير فحص السيارة Vehicle Inspection Report





			الجانب الأيسر LEFT PORTION
يوجد أضرار Damages Inspected ——— نقرة	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected —— خدوش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected ——— خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا یوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

			خلفية السيارة REAR PORTION
يوجد أضرار Damages Inspected ——— رش+ نقرات + خدوش	الصدام REAR BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected ——— نقرة	الشنطة TRUNK
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	يوجد أضرار Damages Inspected ——— يوجد اصلاح	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا یوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

			هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS
بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition	الشاسية CHASSIS
		لا یوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

	بحالة جيدة Good Condition	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) - SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition
	بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition
	بحالة جيدة Good Condition		
.	لا یوجد ملاحظات No notes		

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة	ناقل الحركة	بحالة جيدة	المحرك
Good Condition	TRANSMISSION	Good Condition	ENGINE
بحالة جيدة	نظام التعليق	بحالة جيدة	المكيف
Good Condition	SUSPENTION SYSTEM	Good Condition	AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST

تقرير فحص السيارة Vehicle Inspection Report

هیونداي 110 FLT 2025 Hyundai I10 FLT 2025



لا يوجد ملاحظات No notes أخرى Others