

المعلومات الأساسية

Basic Information

رقم الهيكل VIN Number	*****6615	الماركة Make	ام جي MG
الموديل / النوع Model	5 5	السنة Year	2023
الفئة Grade	STD	اللون Color	فضي Silver

المواصفات

Vehicle Description

سعة المحرك Engine Size	1.50 L	عدد الاسطوانات Cylinders	4 اسطوانات 4 Cylinders
الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic	نظام الدفع Wheel Drive	دفع أمامي FWD
نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline	مقاس الجنط Wheel Size	16"
مثبت سرعة Cruise Control	يوجد Yes	شاشة Display	لا يوجد No
فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

تاريخ الفحص Inspection Date	30/Nov/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	30/Nov/2025
--------------------------------	-------------	-----------------------------------	-------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected طعجات	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الصدام FRONT BUMPER
يوجد أضرار Damages Inspected كسر خفيف	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected نقرة	السقف ROOF
يوجد أضرار Damages Inspected نقرة كسر	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected رش+نقرات	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected رش+خدوش	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الامامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الرفرف الامامي
FRONT FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الرفرف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الخلفي
REAR DOOR

بحالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

المرآة الجانبية
SIDE MIRROR

بحالة جيدة
Good Condition

الكفريات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش+خدوش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش

الشنطة
TRUNK

بحالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بحالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

بحالة جيدة
Good Condition

المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)
SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

يوجد أضرار
Damages Inspected

الطبلون
DASHBOARD - GAUGES

خدوش

بحالة جيدة
Good Condition

فرش السقف
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

ديكور الأبواب
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

فرش الأرضية
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة
Good Condition

ناقل الحركة
TRANSMISSION

بحالة جيدة
Good Condition

المحرك
ENGINE

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others