

المعلومات الأساسية

Basic Information

رقم الهيكل VIN Number	*****1468	الماركة Make	ام جي MG
الموديل / النوع Model	5 5	السنة Year	2023
الفئة Grade	STD	اللون Color	أبيض White

المواصفات

Vehicle Description

سعة المحرك Engine Size	1.50 L	عدد الاسطوانات Cylinders	4 اسطوانات 4 Cylinders
الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic	نظام الدفع Wheel Drive	دفع أمامي FWD
نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline	مقاس الجنط Wheel Size	16"
مثبت سرعة Cruise Control	يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes
فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

تاريخ الفحص Inspection Date	30/Nov/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	30/Nov/2025
--------------------------------	-------------	-----------------------------------	-------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

الكبوت HOOD	بحالة جيدة Good Condition	الصدام FRONT BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected رش
الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF	بحالة جيدة Good Condition
الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	يوجد أضرار Damages Inspected نقرة	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS	بحالة جيدة Good Condition
		أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الأمامي FRONT FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش
الرفرف الخلفي REAR FENDER	بحالة جيدة Good Condition	الباب الخلفي REAR DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected نقرة
قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD	يوجد أضرار Damages Inspected رش
المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش

لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others	
الجانب الأيسر LEFT PORTION			
بحالة جيدة Good Condition	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الخلفي REAR FENDER	بحالة جيدة Good Condition	الباب الخلفي REAR DOOR
يوجد أضرار Damages Inspected	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
خدوش			
يوجد أضرار Damages Inspected	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	يوجد أضرار Damages Inspected	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
خدوش		خدوش	
لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others	

خلفية السيارة REAR PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected رش	الصدام REAR BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الشنطة TRUNK
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition	الشاسية CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار Damages Inspected ثقوب في المقاعد الامامية و المقاعد الخلفية	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition	الطبلون DASHBOARD - GAUGES
بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		بحالة جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		تقشير عصا القير خدوش في ديكور الاكواب	أخرى Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC

فحص القيادة على الطريق ROAD TEST	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes