

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

رقم الهيكل VIN Number	3254*****	الماركة Make	ام جي MG
الموديل / النوع Model	ZS ZS	السنة Year	2023
الفئة Grade	STD	اللون Color	أبيض White

### المواصفات

#### Vehicle Description

سعة المحرك Engine Size	1.50 L	عدد الاسطوانات Cylinders	4 اسطوانات 4 Cylinders
الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic	نظام الدفع Wheel Drive	دفع أمامي FWD
نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline	مقاس الجنط Wheel Size	17"
مثبت سرعة Cruise Control	يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes
فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

تاريخ الفحص Inspection Date	4/Dec/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	4/Dec/2025
--------------------------------	------------	-----------------------------------	------------

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رشد+خدوش	الصدام FRONT BUMPER	بحالة جيدة Good Condition
الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+طعجة	السقف ROOF	بحالة جيدة Good Condition
الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS	بحالة جيدة Good Condition
	لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others	

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة	الرفرف الأمامي FRONT FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة
الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة	الباب الخلفي REAR DOOR	بحالة جيدة Good Condition
قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD	بحالة جيدة Good Condition
المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS	بحالة جيدة Good Condition
	لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others	

الجانب الأيسر LEFT PORTION			
بحالة جيدة Good Condition	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected رش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

خلفية السيارة REAR PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة	الصدام REAR BUMPER	بحالة جيدة Good Condition	الشنطة TRUNK
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition	الشاسية CHASSIS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار Damages Inspected ثقوب في كرسي السائق	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition	الطبلون DASHBOARD - GAUGES
بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	يوجد أضرار Damages Inspected ثقوب في فرش باب لسائق	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
		بحالة جيدة Good Condition	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE
بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC

فحص القيادة على الطريق ROAD TEST	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes