

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

|                  |                 |                          |                  |
|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| سوزوكي<br>Suzuki | الماركة<br>Make | رقم الهيكل<br>VIN Number | *****5803        |
| 2023             | السنة<br>Year   | الموديل / النوع<br>Model | بالينو<br>Baleno |
| أبيض<br>White    | اللون<br>Color  | الفئة<br>Grade           | GL               |

### المواصفات

#### Vehicle Description

|                           |                             |                        |                             |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4 اسطوانات<br>4 Cylinders | عدد الاسطوانات<br>Cylinders | 1.50 L                 | سعة المحرك<br>Engine Size   |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel Drive   | أوتوماتيك<br>Automatic | الغير<br>Transmission       |
| 15"                       | مقاس الجنط<br>Wheel Size    | بنزين<br>Gasoline      | نوع الوقود<br>Fuel          |
| يوجد<br>Yes               | شاشة<br>Display             | يوجد<br>Yes            | مثبت سرعة<br>Cruise Control |
| لا يوجد<br>No             | كشافات أمامية<br>Fog Light  | لا يوجد<br>No          | فتحة السقف<br>Roof Type     |

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

|             |                                   |             |                                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 15/Jul/2025 | تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 20/Jul/2025 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

|                                 |                                    |                                 |                                |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الكبوت<br>HOOD                     | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الصدام<br>FRONT BUMPER         |
| نقرات + خدوش                    |                                    | رش                              |                                |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | الشبك<br>GRILLE                    | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | السقف<br>ROOF                  |
|                                 |                                    | خدوش                            |                                |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS |
|                                 |                                    | لا يوجد ملاحظات<br>No notes     | أخرى<br>Others                 |

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

|                                 |                                        |                                 |                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفرف الأمامي<br>FRONT FENDER    |
| رش + خدوش                       |                                        | رش + خدوش                       |                                   |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         |
| خدوش                            |                                        | خدوش                            |                                   |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | عتبة الباب<br>STEPBOARD           |
|                                 |                                        | خدوش                            |                                   |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
| خدوش                            |                                        |                                 |                                   |

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الجانب الأيسر  
LEFT PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الباب الامامي  
FRONT DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

الرفرف الامامي  
FRONT FENDER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
نقرة + خدوش

الرفرف الخلفي  
REAR FENDER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الباب الخلفي  
REAR DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

قائم السقف الجانبي  
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة  
Good Condition

عتبة الباب  
STEPBOARD

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

المرآة الجانبية  
SIDE MIRROR

بحالة جيدة  
Good Condition

الكفرات / الجنوط  
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

خلفية السيارة  
REAR PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش

الصدام  
REAR BUMPER

بحالة جيدة  
Good Condition

الشنطة  
TRUNK

بحالة جيدة  
Good Condition

المصابيح الخلفية  
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة  
Good Condition

أسفل السيارة  
UNDERNEATH

بحالة جيدة  
Good Condition

الزجاج الخلفي  
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة  
Good Condition

الايرباج  
AIRBAGS

بحالة جيدة  
Good Condition

الشاسية  
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

بحالة جيدة  
Good Condition

المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)  
SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

يوجد أضرار  
Damages Inspected

الطبلون  
DASHBOARD - GAUGES

خدوش خفيفة

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش السقف  
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

ديكور الأبواب  
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش الأرضية  
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة  
Good Condition

ناقل الحركة  
TRANSMISSION

بحالة جيدة  
Good Condition

المحرك  
ENGINE

|                              |                                   |                              |                                     |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | نظام التعليق<br>SUSPENSION SYSTEM | بحالة جيدة<br>Good Condition | المكيف<br>AC                        |
|                              |                                   | بحالة جيدة<br>Good Condition | فحص القيادة على الطريق<br>ROAD TEST |
|                              |                                   | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                      |