

المعلومات الأساسية

Basic Information

تويوتا Toyota	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	8984*****
2022	السنة Year	الموديل / النوع Model	كورولا Corolla
أبيض White	اللون Color	الفئة Grade	XLI

المواصفات

Vehicle Description

3 اسطوانات 3 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.50 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	أوتوماتيك Automatic	الغير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص

Inspection Details

4/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	4/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
------------	-----------------------------------	------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

الكبوت HOOD	بحالة جيدة Good Condition	الصدام FRONT BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected رش + خدوش
الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF	بحالة جيدة Good Condition
الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS	بحالة جيدة Good Condition
		أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش + نقرات	الرفرف الأمامي FRONT FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش + نقرات
الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected طعجات + رش + نقرات	الباب الخلفي REAR DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش
قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش
المرآة الجانبية SIDE MIRROR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS	بحالة جيدة Good Condition

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الامامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش + خدوش

الرفرف الامامي
FRONT FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش + خدوش

الرفرف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
نقرات + خدوش

الباب الخلفي
REAR DOOR

بحالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

عتبة الباب
STEPBOARD

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

المرآة الجانبية
SIDE MIRROR

بحالة جيدة
Good Condition

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش + خدوش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش + رش + طعجات

الشنطة
TRUNK

بحالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بحالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
قطع بسيط في المقاعد
الامامية من الظهر

المقاعد (السائق - الراكب -
الخلفي)
SEATS (DRIVER -
PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة
Good Condition

الطبلون
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة
Good Condition

فرش السقف
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

ديكور الأبواب
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

فرش الأرضية
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة
Good Condition

ناقل الحركة
TRANSMISSION

بحالة جيدة
Good Condition

المحرك
ENGINE

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others