

المعلومات الأساسية

Basic Information

تويوتا Toyota	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	6551*****
2022	السنة Year	الموديل / النوع Model	رايز Raize
رمادي Grey	اللون Color	الفئة Grade	XLE

المواصفات

Vehicle Description

3 اسطوانات 3 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	سعة المحرك Engine Size	1.20 L
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic
16"	مقاس الجنط Wheel Size	نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline
يوجد Yes	شاشة Display	مثبت سرعة Cruise Control	لا يوجد No
لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

10/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	10/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	السقف ROOF
بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others
-----------------------------	----------------

الجانب الأيسر LEFT PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الررفف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الررفف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش + نقرات	الباب الخلفي REAR DOOR
يوجد أضرار Damages Inspected رش + نقرة	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others	

خلفية السيارة REAR PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected رش + خدوش + ضرر	الصدام REAR BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected رش	الشنطة TRUNK
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش في كرتير القير	أسفل السيارة UNDERNEATH
بحالة جيدة Good Condition		الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD	

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
ثقوب في المقاعد الخلفية

المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)
SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة
Good Condition

الطبلون
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة
Good Condition

فرش السقف
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

ديكور الأبواب
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

فرش الأرضية
FLOOR INTERIOR

خدوش في ديكور الشنطة + حوض الاسبير

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة
Good Condition

ناقل الحركة
TRANSMISSION

بحالة جيدة
Good Condition

المحرك
ENGINE

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others