

المعلومات الأساسية

Basic Information

تويوتا Toyota	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	7459*****
2022	السنة Year	الموديل / النوع Model	يارس Yaris
بني Brown	اللون Color	الفئة Grade	Y

المواصفات

Vehicle Description

عدد الاسطوانات Cylinders	4 اسطوانات 4 Cylinders	سعة المحرك Engine Size	1.50 L
نظام الدفع Wheel Drive	دفع أمامي FWD	الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic
مقاس الجنط Wheel Size	14"	نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline
شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control	لا يوجد No
كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

تاريخ الصيانة Maintenance Date	7/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date	7/Sep/2025
-----------------------------------	------------	--------------------------------	------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رش + خدوش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	السقف ROOF
يوجد أضرار Damages Inspected كسر بسيط	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected طعجات + خدوش	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش + نقرات

الباب الامامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش + نقرات

الرفرف الامامي
FRONT FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
نقرة + خدوش

الرفرف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الباب الخلفي
REAR DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
نقرة

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

المرآة الجانبية
SIDE MIRROR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الكفريات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش + خدوش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الشنطة
TRUNK

بحالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

يوجد أضرار
Damages Inspected
نقرة + خدوش في الكمر

أسفل السيارة
UNDERNEATH

خدوش في كمش الحساس
بحالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
حرق + ثقب في مقعد السائق
والراكب الخلفي

المقاعد (السائق - الراكب -
الخلفي)
SEATS (DRIVER -
PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة
Good Condition

الطبلون
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة
Good Condition

فرش السقف
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

ديكور الأبواب
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

فرش الأرضية
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة
Good Condition

ناقل الحركة
TRANSMISSION

بحالة جيدة
Good Condition

المحرك
ENGINE

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others