

المعلومات الأساسية

Basic Information

رقم الهيكل VIN Number	*****8331	الماركة Make	فولكس واجن Volkswagen
الموديل / النوع Model	تي روك T-Roc	السنة Year	2024
الفئة Grade	TREND	اللون Color	أزرق Blue

المواصفات

Vehicle Description

سعة المحرك Engine Size	1.40 L	عدد الاسطوانات Cylinders	4 اسطوانات 4 Cylinders
الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic	نظام الدفع Wheel Drive	دفع أمامي FWD
نوع الوقود Fuel	بنزين تيربو Gasoline Turbo	مقاس الجنط Wheel Size	16"
مثبت سرعة Cruise Control	يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes
فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

تاريخ الفحص Inspection Date	20/Aug/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	20/Aug/2025
--------------------------------	-------------	-----------------------------------	-------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF
بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيسر LEFT PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة	الباب الامامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الرفراف الأمامي FRONT FENDER
بحالة جيدة Good Condition	الرفراف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

خلفية السيارة REAR PORTION			
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الصدام REAR BUMPER	بحالة جيدة Good Condition	الشنطة TRUNK
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

الشاسية CHASSIS	بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes		

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

الطبلون DASHBOARD - GAUGES	بحالة جيدة Good Condition	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition
ديكور الأبواب DOOR INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition
فرش الأرضية FLOOR INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition		
أخرى Others	خدوش في ديكور الشنطة		

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

المحرك ENGINE	بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition
المكيف AC	بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition
فحص القيادة على الطريق ROAD TEST	بحالة جيدة Good Condition		

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others