Technical Service Bulletin (TSB) - VF7RE4HTH76815393	
D1AU1CQ0 : Version 0 den 11/12/2006	
FÖR : C5 II	
KUNDKLAGOMÅL :	**MOTORN STARTAR INTE LÄNGRE;STARTMOTORN FUNGERAR INTE LÄNGRE**
OMSTÄNDIGHETER NÄR FELET UPPTRÄDER :	

1. ORIGINAL

Möjlig orsak:Säkring F8 på 20 ampere i motorns reläbox (BSM) är utbränd.
Säkringens kalibrering för svag.

2. VERKSTADSÅTGÄRD

Byt den ursprungliga 20-amperesäkringen mot en säkring på 25 ampere för att förhindra att felet återkommer.