TILLÄGG ELLER ERSÄTTNING : FORDONETS NYCKLAR

1. Anmärkningar

När man ska lägga till eller ersätta en av fordonets nycklar, måste man göra följande åtgärder :

- Procedur för nyckelprogrammering
- Synkronisering av fjärrkontroller med radiofrekvens

OBS! : Fordonets nycklar hör ihop med en enda dator - BSI.

VARNING : Programmeringen av en ny nyckel innebär att alla nycklarna måste programmeras.

2. Diagnosinstrument

Station "LEXIA 4171-T".
Station "PROXIA 4165-T".
Station "LEXIA 3".
Station "PROXIA 3".

3. Programmering av nycklarna

3.1. Programmeringsprocedur med diagnosinstrumentet "LEXIA"

Gör följande val i diagnosinstrumentet :

- "DIAGNOSTIK"
- Välj bil
- "GLOBALT TEST"
- "BSI-DATOR"
- "PROGRAMMERING"
- "PROGRAMMERING AV NYCKLAR"

Följ diagnosinstrumentets anvisningar.

3.2. Programmeringsprocedur med diagnosinstrumentet " PROXIA"

Gör följande val i diagnosinstrumentet :

- "DIAGNOSTIK"
- Välj bil
- "GLOBALT TEST"
- "BSI-DATOR"
- "PROGRAMMERING"
- "PROGRAMMERING AV NYCKLAR"

Följ diagnosinstrumentets anvisningar.

OBS! : Menyn "MÄTNING AV PARAMETRAR" gör det möjligt att kontrollera antalet programmerade nycklar . Antale programmerade nycklar anger fordonets totala antal nycklar. Det programmerade antalet fjärrkontroller mec radiofrekvens visar antalet synkroniserade fjärrkontroller med radiofrekvens.

4. Synkronisering av fjärrkontroller med radiofrekvens

Utför följande :

- 1 - Slå ifrån tändningen och ta bort nyckeln
- 2 - Vänta 1 minut utan att trycka på knapparna på någon av fjärrkontrollerna
- 3 - Sätt nyckeln till fjärrkontrollen med radiofrekvens i läge "+över tändningslås"
- 4 - Tryck inom 10 sekunder på låsknappen i 5 sekunder

- 5 - Slå ifrån tändningen och ta bort nyckeln
- 6 - Gör om proceduren på de andra nycklarna fr o m nr 3, annars gå till punkt nr 7
- 7 - Vänta i 30 sekunder tills fjärrkontrollerna synkroniserats

Gör ett test genom låsning / upplåsning av fordonets dörrar och baklucka.

OBS! : Om fel förekommer vid kontroll av låsning/upplåsning av dörrarna och bakluckan, gör man om åtgärdena med synkronisering av samtliga tändningsnycklar försedda med fjärrkontroll med radiofrekvens.