Xantia

AUGUSTI 2001

OPR : 8961 ⟼

REF. BRE 0393 S

ADDITIV Nr 3

UTVECKLING

TRANSMISSION

AUTOMATLÅDA Typ AL4

● UTVECKLING: SMÖRJSATS

"De tekniska uppgifter som står i föreliggande dokumentation är uteslutande avsedda för professionellt bruk vid reparation av fordon. I vissa fall kan informationen gälla fordonssäkerhet. Broschyren skall användas av de bilreparatörer, som de är avsedda för. Det fulla ansvaret åvilar reparatören och inte fordonskonstruktören".
"Den tekniska informationen som förekommer i broschyren kan komma att uppdateras, som funktion av ändrade data för vissa modeller inom programmet. Vi ser gärna att bilreparatörerna regelbundet kontaktar Citroën-nätet, för att få information och tillgång till nödvändiga uppdateringar".

CITROËN
EXPORT EUROPA
SERVICEDOKUMENTATION

2

FÖRÄNDRINGAR : SMÖRJSATS (AUTOMATLÅDA)

1 – TILLÄMPNING

Självanpassande automatlåda AL4.
Motor XU och XUD : fr o m OPR 8861.

2 – FÖRÄNDRINGAR




Fig : B2CP3FUD

(3) plåt :
- (3a) : ny del
- (3b) : gammal del

Reparationssatsens innehåll :
- (1) ventilhusets kåpa
- (2) vindavvisare
- (3a) plåt
- (4) avrinningsplugg för tömning av olja (längd 77 mm)

3 – UTBYTBARHET

Smörjsatsen kan monteras på alla gamla automatlådor typ AL4.

4 – RESERVDELAR

De gamla delarna finns disponibla på Reservdelslagret.

5 – MONTERING AV SATSEN

Töm oljan ur automatlådan (se respektive åtgärder).

Demontera hydraulblocket (se respektive åtgärder).




Fig : B2CP3FVC

Demontera termostaten (5).

VIKTIGT : Ta bort termostaten.

Montera nya O–ringar (6).




Fig : B2CP3FWD

6 – ÅTERMONTERING

Montera :
- växellådans hydraulblock med deflektor (2) (se respektive åtgärder)
- växelväljarreglaget med plåt (3a) (ny modell)

Dra åt hydraulblockets skruvar på växellådan (se respektive åtgärder).

Justera växelväljarreglaget invändigt (se respektive åtgärder).

Montera :
- hydraulblockets hus på växellådan (1) : dra åt skruvarna till 1 daNm
- avrinningspluggen för tömning av olja (4) (längd 77 mm) : dra åt till 4 ± 0,2 daNm

Fyll på olja i växellådan och justera därefter nivån (se respektive åtgärder).

© " Rättigheterna till den tekniska informationen som finns i denna broschyr tillhör uteslutande Citroën. Kopiering, översättning eller distribution, helt eller delvis, av dessa informationer är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd av Citroën".