

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|----|----------|----|---------|-----------|----------|---|--------|---------|------|-------|----|---|-------|-------|--------------|---------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | Datum | T | Km/uren | Km/uren 2 | Detail | Omschrijving | Aantal | Bruto/1 | Munt | % | FC | L | M | N | Refere klant | Netto/1 | Totaal extern | Intern | Order | Document | Ordernummer |
| 2 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 17301 | Originele service | 40,00 | 0,95 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12010 | | 0,95 | 38,00 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 3 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 17302 | Slijtagecontrole | 10,00 | 0,95 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12020 | | 0,95 | 9,50 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 4 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 17400 | Service 2.0, software regeleenheden downloaden | 20,00 | 0,95 | EUR | 0,00 | 79 | P | 1 | 12040 | | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 225032190 | 24.06.60869 | 225032190 |
| 5 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 17424 | Bougies vervangen | 30,00 | 0,95 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12050 | | 0,95 | 28,50 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 6 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 17432 | Luchtfilter passagierscompartiment vervangen | 20,00 | 0,95 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12060 | | 0,95 | 19,00 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 7 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 17435 | Luchtfilter motor vervangen | 10,00 | 0,95 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12070 | | 0,95 | 9,50 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 8 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 07328 | Funcctiecontrole en testrit | 20,00 | 0,95 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12090 | | 0,95 | 19,00 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 9 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | SYNTOW20 | VOLSYNTHETISCHE MOTOROLIE 0W20 | 5,90 | 23,50 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12100 | | 23,50 | 138,65 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 10 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 31370089 | FILTERELEMENT | 1,00 | 40,24 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12110 | | 40,24 | 40,24 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 11 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 31407748 | MULTIFILTER | 1,00 | 65,36 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12120 | | 65,36 | 65,36 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 12 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 31654143 | SW SERVICE 2.0 UPG | 1,00 | 0,08 | EUR | 0,00 | 79 | a | 1 | 12130 | | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 225032190 | 24.06.60869 | 225032190 |
| 13 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 32140029 | OLIEFILTERELEMENT | 1,00 | 18,68 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12140 | | 18,68 | 18,68 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 14 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 32290011 | BOUGIESET | 1,00 | 93,58 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12150 | | 93,58 | 93,58 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 15 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 977751 | PAKKING | 1,00 | 1,78 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12160 | | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 16 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 32341610 | WISSERBLADENSET | 1,00 | 47,92 | EUR | 0,00 | a | 2 | 12172 | | 47,92 | 47,92 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 17 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 36304 | Blad ruitenwisserarm x2 vervangen | 5,00 | 0,95 | EUR | 0,00 | P | 2 | 12182 | | 0,95 | 4,75 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 18 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 32379535 | REMBLOKSET | 1,00 | 91,48 | EUR | 10,00 | A | 3 | 12192 | | 82,33 | 82,33 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 19 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 32438068 | REMBLOKSET | 1,00 | 118,63 | EUR | 10,00 | A | 3 | 12202 | | 106,77 | 106,77 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 20 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 51125 | Remblokken 2 voorwielen vervangen | 42,00 | 0,95 | EUR | 0,00 | P | 3 | 12212 | | 0,95 | 39,90 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 21 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 51221 | Remblokken achter 2 zijden vervangen | 35,00 | 0,95 | EUR | 0,00 | P | 3 | 12222 | | 0,95 | 33,25 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 22 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 12350 | ONTVETTER | 1,00 | 3,85 | EUR | 0,00 | A | 1 | 12246 | | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 23 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | 31662957 | RUITENSPROEIERVLOEISTOF | 1,00 | 4,51 | EUR | 0,00 | A | 1 | 12256 | | 4,51 | 4,51 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 24 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | | U GENIET VANAF VANDAAG VAN 1 JAAR GRATIS VOLVO ASSISTANCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 12266 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225032190 | 24.06.60869 | 225032190 | |
| 25 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | | TE BEREIKEN OP TELEFOONNR. 0800/15475 OF BUITENLAND +32 2 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 12276 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225032190 | 24.06.60869 | 225032190 | |
| 26 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | | 12 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 12286 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225032190 | 24.06.60869 | 225032190 | |
| 27 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | M1 | Milieubijdrage | 1,00 | 3,50 | EUR | 0,00 | D | 0 | 12287 | | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 28 | 07/04/25 | \$ | 157.648 | 0 | M | Kleine benodigdheden | 1,00 | 8,68 | EUR | 0,00 | D | 0 | 12288 | | 8,68 | 8,68 | 0,00 | 225032190 | 24.35.351058 | 225032190 | |
| 29 | 17/05/24 | i | 139.250 | 0 | | => Z307170002 223071749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 0 | 12010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224021986 | 24.02.828 | 224021986 | |
| 30 | 17/05/24 | i | 139.250 | 0 | 17 | Teststraat keuring | 1,00 | 18,80 | EUR | 0,00 | 56 | D | 1 | 12020 | | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 224021986 | 24.02.828 | 224021986 |
| 31 | 17/05/24 | i | 139.250 | 0 | | Omvat uittaal,lichten regelen en remtest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 | D | 1 | 12030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224021986 | 24.02.828 | 224021986 |
| 32 | 17/05/24 | i | 139.250 | 0 | 21 | Prestaties nazicht keuring | 73,00 | 0,70 | EUR | 0,00 | 56 | P | 1 | 12040 | | 0,00 | 0,00 | 51,28 | 224021986 | 24.02.828 | 224021986 |
| 33 | 17/05/24 | i | 139.250 | 0 | 21 | Voertuig aanbieden op keuring | 150,00 | 0,77 | EUR | 0,00 | 56 | P | 1 | 12050 | | 0,00 | 0,00 | 115,50 | 224021986 | 24.02.828 | 224021986 |
| 34 | 17/05/24 | i | 139.250 | 0 | 15 | Keuringskosten | 1,00 | 74,71 | EUR | 0,00 | 56 | D | 1 | 12060 | | 0,00 | 0,00 | 74,71 | 224021986 | 24.02.828 | 224021986 |
| 35 | 19/02/25 | i | 139.250 | 0 | 20 | Carrosseriewerk bvdb | 1,00 | 95,00 | EUR | 0,00 | 56 | D | 1 | 12000 | | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 224021986 | 25.02.388 | 224021986 |
| 36 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 10 | KLAARZETTEN VOOR VERKOOP en NAAR TECHNISCHE CONTROLE GAAN | 100,00 | 0,90 | EUR | 0,00 | 56 | P | 0 | 12010 | | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 37 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 14000012 | NR-PLAATHOUDER | 1,00 | 3,14 | EUR | 0,00 | 56 | A | 0 | 12030 | | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 38 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | npl | EURO NUMMERPL. | 1,00 | 6,00 | EUR | 0,00 | 56 | A | 0 | 12040 | | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 39 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | | Selekt Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 | 0 | 12070 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 | |
| 40 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | | Onderhoud wagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 | 0 | 12080 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 | |
| 41 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | | Rem & banden nazien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 | 0 | 12090 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 | |
| 42 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | | GPS updates | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 | 0 | 12100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 | |
| 43 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | | Adblue bijvullen, indien nodig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 | 0 | 12110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 | |
| 44 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | | Wissen telefoon – GPS gegevens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 | 0 | 12120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 | |
| 45 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | | Ontkoppelen Volvo on Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 | 0 | 12130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 | |
| 46 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 17301 | Originele service | 40,00 | 0,90 | EUR | 0,00 | 56 | P | 1 | 12140 | | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 47 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 17302 | Slijtagecontrole | 10,00 | 0,90 | EUR | 0,00 | 56 | P | 1 | 12150 | | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 48 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 17432 | Luchtfilter passagierscompartiment vervangen | 20,00 | 0,90 | EUR | 0,00 | 56 | P | 1 | 12170 | | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 49 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | SYNTOW20 | VOLSYNTHETISCHE MOTOROLIE 0W20 | 5,90 | 5,24 | EUR | 0,00 | 56 | a | 1 | 12180 | | 0,00 | 0,00 | 30,92 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 50 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 31407748 | MULTIFILTER | 1,00 | 36,60 | EUR | 0,00 | 56 | a | 1 | 12190 | | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 51 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 31654143 | SW SERVICE 2.0 UPG | 1,00 | 0,08 | EUR | 0,00 | 56 | A | 1 | 12200 | | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 52 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 32140029 | OLIEFILTERELEMENT | 1,00 | 10,18 | EUR | 0,00 | 56 | A | 1 | 12210 | | 0,00 | 0,00 | 10,18 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 53 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 977751 | PAKKING | 1,00 | 1,19 | EUR | 0,00 | 56 | a | 1 | 12220 | | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 54 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 31652171 | SCHAAL | 2,00 | 52,22 | EUR | 0,00 | 56 | A | 1 | 12230 | | 0,00 | 0,00 | 104,44 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 55 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 11100 | GLAS-REINIGER | 0,20 | 5,09 | EUR | 0,00 | 56 | A | 1 | 12240 | | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 56 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 12350 | ONTVETTER | 1,00 | 1,15 | EUR | 0,00 | 56 | A | 1 | 12250 | | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 57 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 31662957 | RUITENSPROEIERVLOEISTOF | 1,00 | 2,73 | EUR | 0,00 | 56 | A | 1 | 12260 | | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 58 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 31439722 | KOELVLOEISTOF | 0,20 | 4,13 | EUR | 0,00 | 56 | A | 1 | 12270 | | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 59 | 21/02/24 | \$ | 139.250 | 0 | 1161687 | SILICONEVET | 0,20 | 4,40 | EUR | 0,00 | 56 | A | 1 | 12280 | | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 224021249 | 23.06.60554 | 224021249 |
| 60 | 28/11/22 | I | 127.782 | 0 | 17301 | Originele service | 40,00 | 0,79 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12010 | | 0,79 | 31,50 | 0,00 | 222111783 | 22.31.222986 | 222111783 | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|-----|----------|---|---------|---|--------------|---|--------|--------|-------|-------|----|---|-------|-------|--------|--------|------|-----------|--------------|------------|-----------|
| 73 | 28/11/22 | I | 127.782 | 0 | 31370089 | FILTERELEMENT | 1,00 | 37,20 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12200 | | 37,20 | 37,20 | 0,00 | 222111783 | 22.31.222986 | 222111783 | |
| 74 | 28/11/22 | I | 127.782 | 0 | 31407748 | MULTIFILTER | 1,00 | 53,57 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12210 | | 53,57 | 53,57 | 0,00 | 222111783 | 22.31.222986 | 222111783 | |
| 75 | 28/11/22 | I | 127.782 | 0 | 31673604 | BOUGIESET | 1,00 | 66,74 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12220 | | 66,74 | 66,74 | 0,00 | 222111783 | 22.31.222986 | 222111783 | |
| 76 | 28/11/22 | I | 127.782 | 0 | 32140029 | OLIEFILTERELEMENT | 1,00 | 16,89 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12230 | | 16,89 | 16,89 | 0,00 | 222111783 | 22.31.222986 | 222111783 | |
| 77 | 28/11/22 | I | 127.782 | 0 | 977751 | PAKKING | 1,00 | 1,75 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12240 | | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 222111783 | 22.31.222986 | 222111783 | |
| 78 | 28/11/22 | I | 127.782 | 0 | 31662958 | RU.SPROEIVLOEIS | 1,00 | 5,31 | EUR | 0,00 | A | 1 | 12252 | | 5,31 | 5,31 | 0,00 | 222111783 | 22.31.222986 | 222111783 | |
| 79 | 28/11/22 | I | 127.782 | 0 | M1 | Milieubijdrage | 1,00 | 1,50 | EUR | 0,00 | D | 0 | 12253 | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 222111783 | 22.31.222986 | 222111783 | |
| 80 | 28/11/22 | I | 127.782 | 0 | M | Kleine benodigdheden | 1,00 | 6,68 | EUR | 0,00 | D | 0 | 12254 | | 6,68 | 6,68 | 0,00 | 222111783 | 22.31.222986 | 222111783 | |
| 81 | 26/08/22 | H | 120.979 | 0 | SYNTOW20 | VOLSYNTHETISCHE MOTOROLIE 0W20 | 1,00 | 18,30 | EUR | 0,00 | A | 0 | 12000 | | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 222082649 | 22.11.210398 | 222082649 | |
| 82 | 18/08/22 | I | 120.979 | 0 | 31118 | Hulpaccu vervangen | 70,00 | 0,94 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12010 | | 0,94 | 66,15 | 0,00 | 222080665 | 22.31.222035 | 222080665 | |
| 83 | 18/08/22 | I | 120.979 | 0 | 32238082 | (31652780) ACCU | 1,00 | 85,82 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12020 | | 85,82 | 85,82 | 0,00 | 222080665 | 22.31.222035 | 222080665 | |
| 84 | 18/08/22 | I | 120.979 | 0 | M1 | Milieubijdrage | 1,00 | 1,29 | EUR | 0,00 | D | 0 | 12021 | | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 222080665 | 22.31.222035 | 222080665 | |
| 85 | 18/08/22 | I | 120.979 | 0 | M | Kleine benodigdheden | 1,00 | 1,72 | EUR | 0,00 | D | 0 | 12022 | | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 222080665 | 22.31.222035 | 222080665 | |
| 86 | 02/05/22 | I | 112.690 | 0 | 31102 | Accu vervangen | 50,00 | 0,90 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12010 | | 0,90 | 45,00 | 0,00 | 222042626 | 22.31.221083 | 222042626 | |
| 87 | 02/05/22 | I | 112.690 | 0 | 31652065 | ACCU | 1,00 | 209,77 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12020 | | 209,77 | 209,77 | 0,00 | 222042626 | 22.31.221083 | 222042626 | |
| 88 | 02/05/22 | I | 112.690 | 0 | | 3M 3M, Rijden, Automatische start/stop van motor, Werkt niet | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | | 1 | 12042 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222042626 | ??? | 222042626 | |
| 89 | 02/05/22 | I | 112.690 | 0 | | Automatische start/stop van motor | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | | 1 | 12052 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222042626 | ??? | 222042626 | |
| 90 | 02/05/22 | I | 112.690 | 0 | 96600 | Storing zoeken van motor: 3M | 50,00 | 0,94 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12062 | | 0,94 | 47,25 | 0,00 | 222042626 | 22.31.221083 | 222042626 | |
| 91 | 02/05/22 | I | 112.690 | 0 | M1 | Milieubijdrage | 1,00 | 1,50 | EUR | 0,00 | D | 0 | 12063 | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 222042626 | 22.31.221083 | 222042626 | |
| 92 | 02/05/22 | I | 112.690 | 0 | M | Kleine benodigdheden | 1,00 | 4,20 | EUR | 0,00 | D | 0 | 12064 | | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 222042626 | 22.31.221083 | 222042626 | |
| 93 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | 14000024 | VENTIEL | 2,00 | 0,50 | EUR | 0,00 | A | 2 | 12010 | | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 222030970 | 22.31.220942 | 222030970 | |
| 94 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | MB | Milieubijdrage standaardband | 2,00 | 2,36 | EUR | 0,00 | D | 2 | 12020 | | 2,36 | 4,72 | 0,00 | 222030970 | 22.31.220942 | 222030970 | |
| 95 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | 77202 | Band x 2 vervangen | 50,00 | 0,75 | EUR | 0,00 | P | 2 | 12030 | | 0,75 | 37,50 | 0,00 | 222030970 | 22.31.220942 | 222030970 | |
| 96 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | 21 | WISSELEN VAN ZOMER/WINTERWIELEN PER SET (4X) | 89,09 | 0,55 | EUR | 0,00 | p | 4 | 12040 | | 0,55 | 49,00 | 0,00 | 222030970 | 22.31.220942 | 222030970 | |
| 97 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | | WINTERBAND MERK: | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | | 4 | 12060 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222030970 | ??? | 222030970 | |
| 98 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | | PROFIEL WINTERBAND VOOR LINKS:6 VOOR RECHTS:6 | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | | 4 | 12070 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222030970 | ??? | 222030970 | |
| 99 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | | PROFIEL WINTERBAND ACHTER LINKS:6 ACHTER RECHTS:6 | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | | 4 | 12080 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222030970 | ??? | 222030970 | |
| 100 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | | ***** | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | | 4 | 12120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222030970 | ??? | 222030970 | |
| 101 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | | AANBEVOLEN PROFIELDIEPTE WINTERBANDEN: MINIMUM 3MM | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | | 4 | 12130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222030970 | ??? | 222030970 | |
| 102 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | | AANBEVOLEN PROFIELDIEPTE ZOMERBANDEN: MINIMUM 2MM | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | | 4 | 12140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222030970 | ??? | 222030970 | |
| 103 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | | ***** | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | | 4 | 12150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222030970 | ??? | 222030970 | |
| 104 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | | WINTERWIELEN MEEGEGEVEN | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | | 1 | 12162 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222030970 | ??? | 222030970 | |
| 105 | 15/04/22 | I | 111.152 | 0 | cocon0357099 | 245/45 r 18 100y c | 2,00 | 206,00 | EUR | 33,00 | A | 2 | 12174 | | 138,02 | 276,04 | 0,00 | 222030970 | 22.31.220942 | 222030970 | |
| 106 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 17301 | Originele service, 90 000 km - 120 000 km (54 000 mi - 72 000 mi) | 40,00 | 0,70 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12010 | | 0,70 | 28,00 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 107 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 17302 | Slijtagecontrole | 10,00 | 0,70 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12020 | | 0,70 | 7,00 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 108 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 17303 | Aandrijftijlcontrole | 20,00 | 0,70 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12030 | | 0,70 | 14,00 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 109 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 17400 | Service 2.0, software regelenheden downloaden | 20,00 | 0,70 | EUR | 0,00 | 70 | P | 1 | 12040 | | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 221111304 | 21.02.2438 | 221111304 |
| 110 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 17432 | Luchtfilter passagierscompartiment vervangen | 20,00 | 0,70 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12050 | | 0,70 | 14,00 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 111 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 07328 | Functioncontrole en testrit | 50,00 | 0,70 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12060 | | 0,70 | 35,00 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 112 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | SYNTOW20 | VOLSYNTHETISCHE MOTOROLIE 0W20 | 5,90 | 16,60 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12070 | | 16,60 | 97,94 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 113 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 18401 | Sproeiervloestof 1 liter bijvullen | 10,00 | 0,70 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12080 | | 0,70 | 7,00 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 114 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 31654143 | SW SERVICE 2.0 UPG | 1,00 | 0,08 | EUR | 0,00 | 70 | A | 1 | 12100 | | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 221111304 | 21.02.2438 | 221111304 |
| 115 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 77205 | Band x4 vervangen | 100,00 | 0,70 | EUR | 0,00 | P | 2 | 12130 | | 0,70 | 70,00 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 116 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | mb | Milieubijdrage banden | 4,00 | 2,36 | EUR | 0,00 | D | 2 | 12150 | | 2,36 | 9,44 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 117 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 977751 | PAKKING | 1,00 | 1,53 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12162 | | 1,53 | 1,53 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 118 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 32140029 | OLIEFILTERELEMENT | 1,00 | 15,40 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12172 | | 15,40 | 15,40 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 119 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 31407748 | MULTIFILTER | 1,00 | 47,73 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12182 | | 47,73 | 47,73 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 120 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 32287446 | REMBLOKSET | 1,00 | 78,56 | EUR | 0,00 | a | 3 | 12194 | | 78,56 | 78,56 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 121 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | COGIS0343542 | 245/45 r 18 100v g | 4,00 | 135,00 | EUR | 25,00 | A | 2 | 12204 | | 101,25 | 405,00 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 122 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 31662958 | RU.SPROEIVLOEIS | 1,00 | 4,34 | EUR | 0,00 | A | 1 | 12214 | | 4,34 | 4,34 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 123 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 51204 | Remblokken achter vervangen | 70,00 | 0,70 | EUR | 0,00 | P | 3 | 12234 | | 0,70 | 49,00 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 124 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | 21 | WISSELEN VAN ZOMER/WINTERWIELEN PER SET (4X) | 89,09 | 0,55 | EUR | 0,00 | p | 4 | 12244 | | 0,55 | 49,00 | 0,00 | 221111304 | 21.31.123241 | 221111304 | |
| 125 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | | ZOMERBAND MERK: | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | | 4 | 12294 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221111304 | 21.02.2438 | 221111304 | |
| 126 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | | PROFIEL ZOMERBAND VOOR LINKS:4 VOOR RECHTS:4 | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,00 | | 4 | 12304 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221111304 | 21.02.2438 | 221111304 | |
| 127 | 15/12/21 | I | 105.684 | 0 | | PROFIEL ZOMERBAND ACHTER LINKS:3 ACHTER RECHTS:3 | 0,00 | 0,00 | EUR</ | | | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|-----|----------|---|--------|---|------------|---|-------|-------|-----|------|------|---|-------|---|---|-------|-------|-------|-----------|--------------|-----------|
| 145 | 19/03/21 | I | 94.161 | | 0 21 | Herstellen van band | 30,00 | 0,55 | EUR | 0,00 | p | 2 | 12140 | | | 0,55 | 16,50 | 0,00 | 221030044 | 21.31.120742 | 221030044 |
| 146 | 19/03/21 | I | 94.161 | | 0 L0041 | PLUG HERSTELLING | 1,00 | 4,46 | EUR | 0,00 | a | 2 | 12150 | | | 4,46 | 4,46 | 0,00 | 221030044 | 21.31.120742 | 221030044 |
| 147 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 17301 | Originele service | 40,00 | 0,69 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12010 | | | 0,69 | 27,60 | 0,00 | 220111202 | 20.31.23098 | 220111202 |
| 148 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 17302 | Slijtagecontrole | 10,00 | 0,69 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12020 | | | 0,69 | 6,90 | 0,00 | 220111202 | 20.31.23098 | 220111202 |
| 149 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 17400 | Service 2.0, software regeleenheden downloaden | 20,00 | 0,69 | EUR | 0,00 | 70 P | 1 | 12030 | | | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 220111202 | 20.02.2762 | 220111202 |
| 150 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 17432 | Luchtfilter passagierscompartiment vervangen | 20,00 | 0,69 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12040 | | | 0,69 | 13,80 | 0,00 | 220111202 | 20.31.23098 | 220111202 |
| 151 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 07328 | Funciecontrole en testrit | 50,00 | 0,69 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12050 | | | 0,69 | 34,50 | 0,00 | 220111202 | 20.31.23098 | 220111202 |
| 152 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 SYNTOW20 | VOLSYNTHETISCHE MOTOROLIE 0W20 | 5,90 | 15,10 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12060 | | | 15,10 | 89,09 | 0,00 | 220111202 | 20.31.23098 | 220111202 |
| 153 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 31654143 | SW SERVICE 2.0 UPG | 1,00 | 0,08 | EUR | 0,00 | 70 A | 1 | 12080 | | | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 220111202 | 20.02.2762 | 220111202 |
| 154 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 21 | WISSELEN VAN ZOMER/WINTERWIELEN PER SET (4X) | 89,09 | 0,55 | EUR | 0,00 | p | 2 | 12090 | | | 0,55 | 49,00 | 0,00 | 220111202 | 20.31.23098 | 220111202 |
| 155 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 | ZOMERBAND MERK: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12140 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220111202 | 20.02.2762 | 220111202 |
| 156 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 | PROFIEL ZOMERBAND VOOR LINKS:5 VOOR RECHTS:5 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12150 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220111202 | 20.02.2762 | 220111202 |
| 157 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 | PROFIEL ZOMERBAND ACHTER LINKS:5 ACHTER RECHTS:6 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12160 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220111202 | 20.02.2762 | 220111202 |
| 158 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 | ***** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12170 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220111202 | 20.02.2762 | 220111202 |
| 159 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 | AANBEVOLEN PROFELDIEPTE WINTERBANDEN: MINIMUM 3MM | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220111202 | 20.02.2762 | 220111202 |
| 160 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 | AANBEVOLEN PROFELDIEPTE ZOMERBANDEN: MINIMUM 2MM | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12190 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220111202 | 20.02.2762 | 220111202 |
| 161 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 | ***** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12200 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220111202 | 20.02.2762 | 220111202 |
| 162 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 977751 | PAKKING | 1,00 | 1,52 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12212 | | | 1,52 | 1,52 | 0,00 | 220111202 | 20.31.23098 | 220111202 |
| 163 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 32140029 | OLIEFILTERELEMENT | 1,00 | 14,33 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12222 | | | 14,33 | 14,33 | 0,00 | 220111202 | 20.31.23098 | 220111202 |
| 164 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 31407748 | MULTIFILTER | 1,00 | 46,52 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12232 | | | 46,52 | 46,52 | 0,00 | 220111202 | 20.31.23098 | 220111202 |
| 165 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 31662958 | RU.SPROEIVLOEIS | 1,00 | 4,04 | EUR | 0,00 | A | 1 | 12242 | | | 4,04 | 4,04 | 0,00 | 220111202 | 20.31.23098 | 220111202 |
| 166 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 M1 | Milieubijdrage | 1,00 | 1,50 | EUR | 0,00 | D | 0 | 12243 | | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 220111202 | 20.31.23098 | 220111202 |
| 167 | 11/12/20 | I | 89.480 | | 0 M | Kleine benodigheden | 1,00 | 3,11 | EUR | 0,00 | D | 0 | 12244 | | | 3,11 | 3,11 | 0,00 | 220111202 | 20.31.23098 | 220111202 |
| 168 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 | ER App Werkt niet | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 | 12010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220052750 | ??? | 220052750 |
| 169 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 21 | WISSELEN VAN ZOMER/WINTERWIELEN PER SET (4X) | 89,09 | 0,55 | EUR | 0,00 | p | 2 | 12030 | | | 0,55 | 49,00 | 0,00 | 220052750 | 20.31.21363 | 220052750 |
| 170 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 | WINTERBAND MERK: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12050 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220052750 | ??? | 220052750 |
| 171 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 | PROFIEL WINTERBAND VOOR LINKS:4 VOOR RECHTS:4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12060 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220052750 | ??? | 220052750 |
| 172 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 | PROFIEL WINTERBAND ACHTER LINKS:5 ACHTER RECHTS:5 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12070 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220052750 | ??? | 220052750 |
| 173 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 | ***** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220052750 | ??? | 220052750 |
| 174 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 | AANBEVOLEN PROFELDIEPTE WINTERBANDEN: MINIMUM 3MM | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12120 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220052750 | ??? | 220052750 |
| 175 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 | AANBEVOLEN PROFELDIEPTE ZOMERBANDEN: MINIMUM 2MM | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12130 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220052750 | ??? | 220052750 |
| 176 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 | ***** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12140 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220052750 | ??? | 220052750 |
| 177 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 31654144 | SW TOTAL UPGRADE | 1,00 | 8,41 | EUR | 0,00 | A | 1 | 12150 | | | 8,41 | 8,41 | 0,00 | 220052750 | 20.31.21363 | 220052750 |
| 178 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 36004 | Software regeleenheid downloaden | 70,00 | 0,83 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12162 | | | 0,83 | 58,45 | 0,00 | 220052750 | 20.31.21363 | 220052750 |
| 179 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 M1 | Milieubijdrage | 1,00 | 0,13 | EUR | 0,00 | D | 0 | 12163 | | | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 220052750 | 20.31.21363 | 220052750 |
| 180 | 15/06/20 | I | 80.195 | | 0 M | Kleine benodigheden | 1,00 | 0,17 | EUR | 0,00 | D | 0 | 12164 | | | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 220052750 | 20.31.21363 | 220052750 |
| 181 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 17301 | Originele service | 40,00 | 0,68 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12010 | | | 0,68 | 27,08 | 0,00 | 219103559 | 19.31.922957 | 219103559 |
| 182 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 17302 | Slijtagecontrole | 10,00 | 0,68 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12020 | | | 0,68 | 6,77 | 0,00 | 219103559 | 19.31.922957 | 219103559 |
| 183 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 17303 | Aandrijflijncontrole | 20,00 | 0,68 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12030 | | | 0,68 | 13,54 | 0,00 | 219103559 | 19.31.922957 | 219103559 |
| 184 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 17415 | Service 2.0, software regeleenheden downloaden, accusatus controleren | 40,00 | 0,68 | EUR | 0,00 | 70 P | 1 | 12040 | | | 0,00 | 0,00 | 27,08 | 219103559 | 19.02.2003 | 219103559 |
| 185 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 17424 | Bougies vervangen | 30,00 | 0,68 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12050 | | | 0,68 | 20,31 | 0,00 | 219103559 | 19.31.922957 | 219103559 |
| 186 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 17432 | Luchtfilter passagierscompartiment vervangen | 20,00 | 0,68 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12060 | | | 0,68 | 13,54 | 0,00 | 219103559 | 19.31.922957 | 219103559 |
| 187 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 17435 | Luchtfilter motor vervangen | 10,00 | 0,68 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12070 | | | 0,68 | 6,77 | 0,00 | 219103559 | 19.31.922957 | 219103559 |
| 188 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 17481 | Binnenrijde voorruit van de IntelliSafe camera en radar reinigen | 20,00 | 0,68 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12080 | | | 0,68 | 13,54 | 0,00 | 219103559 | 19.31.922957 | 219103559 |
| 189 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 07328 | Funciecontrole en testrit | 50,00 | 0,68 | EUR | 0,00 | P | 1 | 12090 | | | 0,68 | 33,85 | 0,00 | 219103559 | 19.31.922957 | 219103559 |
| 190 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 SYNTOW20 | VOLSYNTHETISCHE MOTOROLIE 0W20 | 5,90 | 15,10 | EUR | 0,00 | a | 1 | 12100 | | | 15,10 | 89,09 | 0,00 | 219103559 | 19.31.922957 | 219103559 |
| 191 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 31654143 | SW SERVICE 2.0 UPG | 1,00 | 0,08 | EUR | 0,00 | 70 A | 1 | 12140 | | | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 219103559 | 19.02.2003 | 219103559 |
| 192 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 21 | WISSELEN VAN ZOMER/WINTERWIELEN PER SET (4X) | 89,09 | 0,55 | EUR | 0,00 | p | 2 | 12150 | | | 0,55 | 49,00 | 0,00 | 219103559 | 19.31.922957 | 219103559 |
| 193 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 22 | Stockagekost per wissel | 1,00 | 24,79 | EUR | 0,00 | D | 2 | 12160 | | | 24,79 | 24,79 | 0,00 | 219103559 | 19.31.922957 | 219103559 |
| 194 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 | ZOMERBAND MERK: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12200 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219103559 | 19.02.2003 | 219103559 |
| 195 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 | PROFIEL ZOMERBAND VOOR LINKS:4 VOOR RECHTS:4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12210 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219103559 | 19.02.2003 | 219103559 |
| 196 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 | PROFIEL ZOMERBAND ACHTER LINKS:5 ACHTER RECHTS:5 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12220 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219103559 | 19.02.2003 | 219103559 |
| 197 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 | ***** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12230 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219103559 | 19.02.2003 | 219103559 |
| 198 | 08/11/19 | I | 69.148 | | 0 | AANBEVOLEN PROFELDIEPTE WINTERBANDEN: MINIMUM 3MM | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | 12240 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219103559 | 19.02.2003 | 219103559 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
|-----|----------|---|--------|---|------------|---|--------|-------|------|------|----|---|---|-------|---|-------|-------|-------|-----------|--------------|------------|-----------|
| 217 | 14/03/19 | I | 54.217 | 0 | | PROFIEL WINTERBAND ACHTER LINKS: 5MM ACHTER RECHTS: 5MM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12060 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219031048 | ??? | 219031048 | |
| 218 | 14/03/19 | I | 54.217 | 0 | | ***** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219031048 | ??? | 219031048 | |
| 219 | 14/03/19 | I | 54.217 | 0 | | AANBEVOLEN PROFELDIEPTE WINTERBANDEN: MINIMUM 3MM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219031048 | ??? | 219031048 | |
| 220 | 14/03/19 | I | 54.217 | 0 | | AANBEVOLEN PROFELDIEPTE ZOMERBANDEN: MINIMUM 2MM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219031048 | ??? | 219031048 | |
| 221 | 14/03/19 | I | 54.217 | 0 | | ***** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219031048 | ??? | 219031048 | |
| 222 | 14/03/19 | I | 54.217 | 0 | 0 31471265 | REMBLOKSET | 1,00 | 73,90 | EUR | 0,00 | | a | 2 | 12140 | | 73,90 | 73,90 | 0,00 | 219031048 | 19.31.920687 | 219031048 | |
| 223 | 14/03/19 | I | 54.217 | 0 | 0 51204 | Remblokken achter vervangen | 70,00 | 0,68 | EUR | 0,00 | | P | 2 | 12150 | | 0,68 | 47,39 | 0,00 | 219031048 | 19.31.920687 | 219031048 | |
| 224 | 14/03/19 | I | 54.217 | 0 | 0 9481519 | ACCU | 1,00 | 3,26 | EUR | 0,00 | | A | 1 | 12160 | | 3,26 | 3,26 | 0,00 | 219031048 | 19.31.920687 | 219031048 | |
| 225 | 21/12/18 | I | 47.987 | 0 | 0 31349377 | WISSELBLADENSET | 1,00 | 38,62 | EUR | 0,00 | | a | 1 | 12010 | | 38,62 | 38,62 | 0,00 | 218122101 | 18.31.823597 | 218122101 | |
| 226 | 21/12/18 | I | 47.987 | 0 | 0 36304 | Blad ruitenswisserarm x2 vervangen | 10,00 | 0,76 | EUR | 0,00 | | P | 1 | 12020 | | 0,76 | 7,60 | 0,00 | 218122101 | 18.31.823597 | 218122101 | |
| 227 | 21/12/18 | I | 47.987 | 0 | 0 M1 | Milieubijdrage | 1,00 | 0,58 | EUR | 0,00 | | D | 0 | 12021 | | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 218122101 | 18.31.823597 | 218122101 | |
| 228 | 21/12/18 | I | 47.987 | 0 | 0 M | Kleine benodigheden | 1,00 | 0,77 | EUR | 0,00 | | D | 0 | 12022 | | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 218122101 | 18.31.823597 | 218122101 | |
| 229 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | 0 21 | WISSELEN VAN ZOMER/WINTERWIELEN PER SET (4X) | 89,09 | 0,55 | EUR | 0,00 | | p | 1 | 12010 | | 0,55 | 49,00 | 0,00 | 218120826 | 18.31.823530 | 218120826 | |
| 230 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | 0 21 | Omruijing stockagekost | -14,55 | 0,55 | EUR | 0,00 | | p | 1 | 12020 | | 0,55 | -8,00 | 0,00 | 218120826 | 18.31.823530 | 218120826 | |
| 231 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | 0 22 | Stockagekost per wissel | 1,00 | 8,00 | EUR | 0,00 | | D | 1 | 12030 | | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 218120826 | 18.31.823530 | 218120826 | |
| 232 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | | ZOMERBAND MERK: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12070 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218120826 | ??? | 218120826 | |
| 233 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | | PROFIEL ZOMERBAND VOOR LINKS:5 VOOR RECHTS:5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12080 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218120826 | ??? | 218120826 | |
| 234 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | | PROFIEL ZOMERBAND ACHTER LINKS:5 ACHTER RECHTS:5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12090 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218120826 | ??? | 218120826 | |
| 235 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | | ***** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218120826 | ??? | 218120826 | |
| 236 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | | AANBEVOLEN PROFELDIEPTE WINTERBANDEN: MINIMUM 3MM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218120826 | ??? | 218120826 | |
| 237 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | | AANBEVOLEN PROFELDIEPTE ZOMERBANDEN: MINIMUM 2MM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218120826 | ??? | 218120826 | |
| 238 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | | ***** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218120826 | ??? | 218120826 | |
| 239 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | 0 21 | WINTERCHECK | 59,00 | 0,55 | EUR | 0,00 | | P | 2 | 12140 | | 0,55 | 32,45 | 0,00 | 218120826 | 18.31.823530 | 218120826 | |
| 240 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | 0 31662958 | RU.SPROEIVLOEIS | 1,00 | 3,84 | EUR | 0,00 | | A | 2 | 12150 | | 3,84 | 3,84 | 0,00 | 218120826 | 18.31.823530 | 218120826 | |
| 241 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | 0 M1 | Milieubijdrage | 1,00 | 0,06 | EUR | 0,00 | | D | 0 | 12151 | | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 218120826 | 18.31.823530 | 218120826 | |
| 242 | 17/12/18 | I | 47.272 | 0 | 0 M | Kleine benodigheden | 1,00 | 0,08 | EUR | 0,00 | | D | 0 | 12152 | | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 218120826 | 18.31.823530 | 218120826 | |
| 243 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 17301 | Volvo Original Service | 40,00 | 0,66 | EUR | 0,00 | | P | 1 | 12010 | | 0,66 | 26,31 | 0,00 | 218092046 | 18.31.822684 | 218092046 | |
| 244 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 17302 | Slijtagecontrole | 10,00 | 0,66 | EUR | 0,00 | | P | 1 | 12020 | | 0,66 | 6,58 | 0,00 | 218092046 | 18.31.822684 | 218092046 | |
| 245 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 17303 | Aandrijfincontrole | 20,00 | 0,66 | EUR | 0,00 | | P | 1 | 12030 | | 0,66 | 13,16 | 0,00 | 218092046 | 18.31.822684 | 218092046 | |
| 246 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 17415 | Service 2.0, software regeleenheden downloaden, accusatus cont | 40,00 | 0,66 | EUR | 0,00 | 70 | P | 1 | 12040 | | 0,00 | 0,00 | 26,31 | 0,00 | 218092046 | 18.02.1591 | 218092046 |
| 247 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 17432 | Luchtfilter passagierscompartiment vervangen | 20,00 | 0,66 | EUR | 0,00 | | P | 1 | 12060 | | 0,66 | 13,16 | 0,00 | 218092046 | 18.31.822684 | 218092046 | |
| 248 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 17481 | Binnenrijde voorruit vóór de IntelliSafe camera en radar reinigen | 20,00 | 0,66 | EUR | 0,00 | | P | 1 | 12070 | | 0,66 | 13,16 | 0,00 | 218092046 | 18.31.822684 | 218092046 | |
| 249 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 07328 | Funciescontrole en testrit | 50,00 | 0,66 | EUR | 0,00 | | P | 1 | 12080 | | 0,66 | 32,89 | 0,00 | 218092046 | 18.31.822684 | 218092046 | |
| 250 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 SYNT0W20 | VOLSYNTHETISCHE MOTOROLIE 0W20 | 5,90 | 15,10 | EUR | 0,00 | | a | 1 | 12090 | | 15,10 | 89,09 | 0,00 | 218092046 | 18.31.822684 | 218092046 | |
| 251 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 31654143 | SW SERVICE 2.0 UPG | 1,00 | 0,08 | EUR | 0,00 | 70 | A | 1 | 12120 | | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 218092046 | 18.02.1591 | 218092046 | |
| 252 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 977751 | PAKKING | 1,00 | 1,31 | EUR | 0,00 | | a | 1 | 12130 | | 1,31 | 1,31 | 0,00 | 218092046 | 18.31.822684 | 218092046 | |
| 253 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 31372212 | FILTERELEMENT | 1,00 | 14,00 | EUR | 0,00 | | a | 1 | 12140 | | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 218092046 | 18.31.822684 | 218092046 | |
| 254 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 31407748 | MULTIFILTER | 1,00 | 48,24 | EUR | 0,00 | | a | 1 | 12150 | | 48,24 | 48,24 | 0,00 | 218092046 | 18.31.822684 | 218092046 | |
| 255 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 M1 | Milieubijdrage | 1,00 | 1,50 | EUR | 0,00 | | D | 0 | 12371 | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 218092046 | 18.31.822684 | 218092046 | |
| 256 | 27/09/18 | I | 42.265 | 0 | 0 M | Kleine benodigheden | 1,00 | 3,05 | EUR | 0,00 | | D | 0 | 12372 | | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 218092046 | 18.31.822684 | 218092046 | |
| 257 | 15/05/18 | I | 36.535 | 0 | 0 21 | WISSELEN VAN ZOMER/WINTERWIELEN PER SET (4X) | 89,09 | 0,55 | EUR | 0,00 | | p | 1 | 12010 | | 0,55 | 49,00 | 0,00 | 218051259 | 18.31.821414 | 218051259 | |
| 258 | 15/05/18 | I | 36.535 | 0 | 0 21 | Omruijing stockagekost | -14,55 | 0,55 | EUR | 0,00 | | p | 1 | 12020 | | 0,55 | -8,00 | 0,00 | 218051259 | 18.31.821414 | 218051259 | |
| 259 | 15/05/18 | I | 36.535 | 0 | 0 22 | Stockagekost per wissel | 1,00 | 8,00 | EUR | 0,00 | | D | 1 | 12030 | | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 218051259 | 18.31.821414 | 218051259 | |
| 260 | 15/05/18 | I | 36.535 | 0 | | WINTERBAND MERK: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218051259 | ??? | 218051259 | |
| 261 | 15/05/18 | I | 36.535 | 0 | | PROFIEL WINTERBAND VOOR LINKS:6 VOOR RECHTS:6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218051259 | ??? | 218051259 | |
| 262 | 15/05/18 | I | 36.535 | 0 | | PROFIEL WINTERBAND ACHTER LINKS:6 ACHTER RECHTS:6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12060 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218051259 | ??? | 218051259 | |
| 263 | 15/05/18 | I | 36.535 | 0 | | ***** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218051259 | ??? | 218051259 | |
| 264 | 15/05/18 | I | 36.535 | 0 | | AANBEVOLEN PROFELDIEPTE WINTERBANDEN: MINIMUM 3MM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218051259 | ??? | 218051259 | |
| 265 | 15/05/18 | I | 36.535 | 0 | | AANBEVOLEN PROFELDIEPTE ZOMERBANDEN: MINIMUM 2MM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218051259 | ??? | 218051259 | |
| 266 | 15/05/18 | I | 36.535 | 0 | | ***** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 12130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218051259 | ??? | 218051259 | |
| 267 | 12/12/17 | I | 23.989 | 0 | 0 21 | WISSELEN VAN ZOMER/WINTERWIELEN PER SET (4X) | 89,09 | 0,55 | EUR | 0,00 | | p | 1 | 12010 | | 0,55 | 49,00 | 0,00 | 217120215 | 17.31.723320 | 217120215 | |
| 268 | 12/12/17 | I | 23.989 | 0 | 0 21 | Omruijing stockagekost | -14,55 | 0,55 | EUR | 0,00 | | p | 1 | 12020 | | 0,55 | -8,00 | 0,00 | 217120215 | 17.31.723320 | 217120215 | |
| 269 | 12/12/17 | I | 23.989 | 0 | 0 22 | Stockagekost per wissel | 1,00 | 8,00 | EUR | 0,00 | | D | 1 | 12030 | | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 217120215 | 17.31.723320 | 217120215 | |
| 270 | 25/08/17 | I | 16.557 | 0 | 0 17301 | Volvo Original Service | 40,00 | 0,65 | EUR | 0,00 | | P | 1 | 12010 | | 0,65 | 26,00 | 0,00 | 217081387 | 17.31.722188 | 217081387 | |
| 271 | 25/08/17 | I | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |