



## Historique d'entretien

numéro d'immatriculation : 2-BNV-612  
marque/type : Volvo XC60 T6 e4x4 Insc.PHEV GT.  
date de 1ère immatriculation: 28 janvier 2022

nom du garage	date de la visite	km	montant r&e	montant pneu	travaux
C.T.A. N.V.	28-jan-2026	57.390	42,40		contrôle technique
Lacom Leuven After-Sales	23-jan-2026	57.190	578,53		Volvo Original service Petit matériel & environnement liquide de frein remplacement liquide refroid remplir/livrer filtre à air remplacement bougie remplacement liquide lave-glace remplir/livrer filtre à pollen remplacement
Lacom Leuven After-Sales	23-oct-2025	54.530	389,28		Volvo Original service diagnostic Petit matériel & environnement liquide refroid remplir/livrer chauffage appoint remplacement test système haute tension VE chargeur de bat. embarqué remplacement pile remplacement lecture codes erreurs diagnostic
Lacom Leuven After-Sales	11-aoû-2025	51.501	719,93		Petit matériel & environnement ordinateur de bord remplacement système navigation remplacement système navigation remplacement
ACB Vilvoorde After-Sales	27-jan-2025	46.631	423,35		Volvo Original service Petit matériel & environnement liquide lave-glace remplir/livrer balais essuie-glace avant remplacement filtre à pollen remplacement
QTeam Services NV : Q-TEAM	17-oct-2024	40.130		91,00	permutation hiver
ACB Vilvoorde After-Sales	9-sep-2024	33.002	273,20		lecture codes erreurs diagnostic Petit matériel & environnement module électronique remplacement ordinateur de bord
QTeam Services NV : Q-TEAM	10-avr-2024	34.396		63,00	géométrie avant et arrière réglage
QTeam Services NV : Q-TEAM	4-avr-2024	33.982		91,00	permutation hiver
ACB Vilvoorde After-Sales	1-fév-2024	32.548	575,38		Volvo Original service Petit matériel & environnement liquide refroid remplir/livrer filtre à air remplacement bougie remplacement liquide lave-glace remplir/livrer balais essuie-glace avant remplacement balais essuie-glace arrière remplacement filtre à pollen remplacement
QTeam Services NV : Q-TEAM	22-nov-2023	31.062		88,00	permutation hiver
QTeam Services NV : Q-TEAM	26-avr-2023	23.201		608,66	permutation hiver pneu remplacement pneu remplacement
ACB Vilvoorde After-Sales	1-fév-2023	19.834	383,09		Volvo Original service Petit matériel & environnement Inconnu liquide refroid remplir/livrer liquide lave-glace remplir/livrer balais essuie-glace avant remplacement filtre à pollen remplacement

### ELEMENT-ARVAL GLOBAL ALLIANCE

Arval Belgium NV, Ikaroslaan 99 in 1930 Zaventem, RPR Brussel BTW BE 0436.781.102, [www.arval.be](http://www.arval.be), 02 240 01 99, [info@arval.be](mailto:info@arval.be). Arval Belgium NV is geregistreerd als nevenverzekeringstussenpersoon bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA [www.fsma.be](http://www.fsma.be)) onder het nummer 0436.781.102.  
Arval Belgium SA, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPM Bruxelles, TVA BE 0436.781.102, [www.arval.be](http://www.arval.be), 02 240 01 99, [info@arval.be](mailto:info@arval.be). Arval Belgium SA est enregistrée en tant qu'intermédiaire d'assurance à titre accessoire auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA - [www.fsma.be](http://www.fsma.be)) sous le numéro 0436.781.102.  
BNP Paribas Fortis - IBAN BE54 0016 0303 1797- BIC GEBABEBB



<b>nom du garage</b>	<b>date de la visite</b>	<b>km</b>	<b>montant r&amp;e</b>	<b>montant pneu</b>	<b>travaux</b>
QTeam Services NV : Q-TEAM	11-oct-2022	15.593		1.272,92	permutation hiver géométrie avant réglage pneu remplacement pneu remplacement pneu remplacement pneu remplacement