



1		2		3		4		5		6											
A		<div></div>										A									
B												B									
C												C									
D												D									
N. MODULI				1		2		3		4											
DENOMINAZIONE UTENZA				1		2		3		4											
				Arrivo Stringa 5		Arrivo Stringa 6		Linea		Scaricatore											
				DC		DC		Inverter		sovratensione											
				da pannelli PV		da pannelli PV		MPPT 3		DC											
														
POTENZA NOMINALE		kW		5		.		.		.											
TENSIONE NOMINALE		V		6		.		.		1000VDC		1000VDC									
CORRENTE DI BASE / PORTATA LINEA		A/A		7										
INTERRUTTORE O SEZIONATORE		MARCA / TIPO / CURVA		8		.		.		CHI/NB1-DC		CHI/OBV-1000VDC									
		POLI		n.		9		2		2		4		2+T							
		PORTATA NOMINALE/RELE'		A		10		.		.		32		.							
		POTERE DI INTERRUZIONE		kA		11		.		.		6		.							
		TARATURA MAGNETICA		A		12								
		TARATURA TERMICA		A		13								
FUSIBILI		TIPO / In		/A		15								
CONTATTORE		TIPO / PORTATA		/kW		16								
RELE' TERMICO		TIPO / REGOLAZIONE		/A		17								
RELE' DIFFERENZ.		MARCA / TIPO				18								
		Idn / t		A/s		19								
TRASFORMATORE DI TENSIONE		VA/V		20										
LINEA		TIPO CAVO E FORMAZIONE				21		H1Z2Z2-K		H1Z2Z2-K		H1Z2Z2-K		FS17							
		SEZIONE DI FASE		mm²		22		2x6		2x6		2x6		.							
		SEZ. COND. DI NEUTRO		mm²		23								
		SEZ. COND. DI PROT.		mm²		24		.		.		.		6							
		LUNGHEZZA LINEA		m		25								
TIPO DI POSA				26										
Committente:				Oggetto: Quadro 6 stringhe 1000VDC 3 MPPT																	
CHINT Italia Investment srl				Descrizione: CHTSBI0603SHT-V1																	
Via Bruno Maderna 7 - Venezia				Codice: CHTSBI0603SHT-V1																	





ATTENZIONE:
Rispettare il collegamento delle stringhe:
Positivo su **INx+** (ROSSO)
Negativo su **INx-** (NERO)
Rispettare polarità positiva e negativa dei collegamenti. Dispositivi polarizzati.
Realizzare l'impianto secondo la regola dell'arte nel rispetto del D.M. 37/08.
Collegare tutte linee con capocorda delle sezioni adeguate.
Prima della messa in servizio verificare il corretto serraggio di viti e bulloni, effettuare le verifiche dell'impianto di terra.

CHINT