

Mazda Digitaal Service Register

Voertuiggegevens

Mazda6 - 2.0L SKYACTIV-G (145 hp) - 6MT Model - Motor - Transmissie	Titanium Flash Lakkleur
JMZGL696601532816 Chassisnummer	BV24887 Kenteken
06/12/2017 Ingangsdatum fabrieksgarantie	Denemarken Land eerste registratie

Contract gegevens

Mazda Euro Service	Standard cover expired - please discuss with your Mazda dealer
Mazda Plus Garantie	Geen dekking

Volgende service bezoek

Flexibel interval	Voor uw volgende service bezoek wordt u verwacht bij onderstaande kilometerstand of datum (afhankelijk van wat u het eerst bereikt) of eerder indien het indicatielampje (moersleutel) oplicht.
Service interval	Indicatie flexibel onderhoud max 20.000 km of 12 maanden (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
Uw volgende servicebezoek	Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.
Gepland op	8e Service 87855 Km of 12/12/2025
Uiterlijk op	87855 Km of 12/12/2025 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
Uni-Auto I/S Poul Larsens vej 18 b DK - 8600 Silkeborg +4576600200	12/12/2024 59237	67855 Km	140.000 km / 7de jaar 
Uni-Auto I/S Poul Larsens vej 18 b DK - 8600 Silkeborg +4576600200	31/10/2023 52079	60332 Km	120.000 km / 6de jaar    
 MMDK, Via Biler A/S Kejlstruphøjvej 2 DK - 8600 Silkeborg +4587221010	16/11/2022 7332985	53849 Km	100.000 km / 5de jaar Carrosserie inspectie  
 MMDK, Via Biler A/S Kejlstruphøjvej 2 DK - 8600 Silkeborg +4587221010	24/11/2021 7207507	44372 Km	80.000 km / 4de jaar Carrosserie inspectie    
 MMDK, Via Biler A/S Kejlstruphøjvej 2 DK - 8600 Silkeborg +4587221010	03/12/2020 7077065	29584 Km	60.000 km / 3de jaar Carrosserie inspectie   

Mazda Digitaal Service Register

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMDK, Via Biler A/S Kejlstruphøjvej 2 DK - 8600 Silkeborg +4587221010	27/11/2019 6896025	20483 Km	40.000 km / 2de jaar Carrosserie inspectie    
 MMDK, PER B. CHRISTENSEN & CO. A/S KEJLSTRUPHØJVEJ 2 DK - 8600 SILKEBORG	13/11/2018 1107132	8491 Km	20.000 km / 1ste jaar Carrosserie inspectie  
 MMDK, PER B. CHRISTENSEN & CO. A/S KEJLSTRUPHØJVEJ 2 DK - 8600 SILKEBORG	27/11/2017 1643727	10 Km	0-inspectie 

Betekenis symbolen



Aanvullende download
beschikbaar



Vervanging van motorolie en
oliefilter



Verversen van remvloeistof



Vervanging van interieurfilter



Vervanging van
inlaatluchtfILTER

MyMazda app

Wist je dat je in je mobiele telefoon altijd de onderhoudshistorie van je Mazda kunt zien en een herinnering voor het volgende onderhoud kunt krijgen? Download de MyMazda app om hiervan, alsmede van diverse andere toepassingen, gebruik te maken.

Android



iOS

