

TOYOTA RAV4

Voertuig referentie:

JTMWRREV20D055891

Kleur:

Wit

Verbrandingsmotorvermogen:

114 kW / 197 pk

Carrosserietype:

SUV/MPV

Soort transmissie:

Automaat

Motorinhoud:

2494 cm³

Type brandstof:

Elektrisch, Benzine

CO2 uitstoot gecombineerd:

115 g/km



Gelokaliseerd in
Nederland



Leeftijd voertuig

8 jaren

Geïmporteerd voertuig



Hoe u dit rapport kunt gebruiken

Een CARFAX Voertuig Historie Rapport is gebaseerd op informatie afkomstig van haar leveranciers. Het is mogelijk dat er buiten de vermeldingen op dit rapport nog meer vermeldingen, inclusief negatieve, van toepassing zijn op het voertuig welke niet aan CARFAX gerapporteerd zijn. Gebruik het CARFAX Voertuig Historie Rapport dan ook als een belangrijke tool, samen met andere hulpmiddelen zoals een keuring en testrit om een zo goed mogelijke keuze te maken bij de aankoop van een gebruikte auto.



Snelle check

Tellerstandoordeel

RDW kan geen oordeel uitgeven over deze tellerstand. Er is niet voldoende informatie aanwezig voor een betrouwbaar oordeel.

● Geen oordeel

Mogelijke voertuigschade

Op basis van de Wacht op Keuren (WOK) status is er geen mogelijke voertuigschade gevonden door CARFAX

● Geen bijzonderheden gerapporteerd

Keuringen

Dit voertuig heeft een openstaand adviespunt. Het kan zijn dat de reparatie bij het openstaande adviespunt intussen is uitgevoerd. Vraag de huidige eigenaar naar de actuele status.

● In afwachting van reparaties

Import

Voertuig geïmporteerd vanuit Italië

● Import

taxi

Niet als taxi gebruikt

● Geen bijzonderheden gerapporteerd

Extra informatie

Check voertuighistorie uit Frankrijk **BETA**

Check of er voertuighistorie uit Frankrijk beschikbaar is voor dit voertuig. Indien u de eigenaar bent, of een machtiging heeft van de eigenaar, heeft u de mogelijkheid om de check uit voeren. Voertuighistorie uit Frankrijk wordt aangeboden in het Frans en is een gratis service (beta versie) dat bij het CARFAX-rapport geleverd wordt.

Check
online
version

Schadeoverzicht




Geen schade gerapporteerd aan CARFAX

Wees er aub van op de hoogte dat niet elke schade of ongeval aan ons wordt gerapporteerd.

Datum
01-03-2020

Tellerstand
32.310 km



Geen bijzonderheden gemeld: De gemelde kilometerstanden hebben een logisch verloop. Er zijn geen aanwijzingen voor manipulatie. Helaas kunnen wij dit niet garanderen, zodat wij altijd aanraden de kilometerstand kritisch in twijfel te trekken, bijvoorbeeld aan de hand van tekenen van slijtage, het aantal olieverseringen of de gemiddeld gereden kilometers per jaar.



Eigenaar(s) buitenland

Aankoopjaar: **2017**

Er is geen verdere informatie beschikbaar over eigenaren in het buitenland



Te koop in Nederland

Aankoopjaar: **2021**

Gebruiksduur: **1 maand**

Type eigenaar: **Autobedrijf**

Type gebruik: **Te koop**

Eigenaar 1 in Nederland

Aankoopjaar: **2021**

Gebruiksduur: **3 jaren 11 maanden**

Type eigenaar: **Commercieel gebruik**

Type gebruik: **Zakelijk**

Eigenaar 2 in Nederland

Aankoopjaar:	2025
Type eigenaar:	Particulier
Type gebruik:	Privé

Voertuig Historie

Datum	KM-stand	Activiteit
06-10-2017		Eerste registratie internationaal
01-03-2020	32.310 km	Kilometerstand gerapporteerd
12-07-2021		Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: autobedrijf Auto te koop
02-09-2021		Geïmporteerd uit Italië naar Nederland Geregistreerd in Nederland Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: zakelijk Commercieel gebruik
03-09-2021		Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
31-03-2022		Voertuig verzekerd
22-09-2023		Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
19-08-2025		Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: particulier Gebruikt als privé voertuig
25-09-2025		Gekeurd in Nederland Keuring succesvol Hierbij is een adviespunt afgegeven voor onderdelen welke waarschijnlijk binnen 1 jaar aan herstel of reparatie toe zijn: ■ Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm

Inspectieprotocol

Na elke periodieke technische keuring (APK) wordt een keuringsrapport opgesteld met punten van reparatie, afkeuring, advies en opmerkingen. Afgekeurde voertuigen moeten worden gerepareerd en opnieuw worden gekeurd.

Adviespunten zijn gebreken die op korte termijn vervangen of gerepareerd moeten worden. Eerdere gebreken die op het volgende keuringsrapport niet meer voorkomen, worden als inmiddels verholpen beschouwd.

Technische informatie	
Motor en prestaties	
Fuel type	Elektrisch, Benzine
Verbrandingsmotorvermogen	114 kW / 197 pk
Milieu en verbruik	
Brandstofverbruik gecombineerd	4.9 l/100km
CO2 uitstoot gecombineerd	115 g/km
Milieuklasse EG	Euro 6
Gewichten	
Gewicht rijklaar	1.600 kg
Maximaal laadvermogen	605 kg
Toegestane max. massa voertuig	2.205 kg
Afmetingen	
Lengte	4.610 mm
Breedte	1.850 mm
Wielbasis	2.660 mm
Overige informatie	
Europese voertuigcategorie	M1
Typegoedkeuringsnummer	e6*2007/46*0166*03
Aantal deuren	4
Aantal zitplaatsen	5

CARFAX verklarende woordenlijst

Aantal vermeldingen

Een CARFAX vermelding refereert naar een specifieke activiteit in de historie van een voertuig. Hoe jonger het voertuig, hoe minder vermeldingen er dan ook zullen zijn. CARFAX werkt continue aan het verzamelen van meer vermeldingen voor ieder voertuig om het rapport completer te kunnen maken.

Geïmporteerd voertuig

Een voertuig geïmporteerd uit een ander land

Snelle check

Dit is een samenvatting van de informatie uit onze geavanceerde databases om voor dit voertuig de historie te bepalen omtrent diefstal, demontage, import en het gebruik ervan. Deze samenvatting is gebaseerd op alle informatiebronnen welke aan CARFAX leveren. Het is altijd mogelijk dat er meer informatie beschikbaar is over dit voertuig welke niet aan CARFAX geleverd is.