

Mazda Digitaal Service Register

Voertuiggegevens

CX-5 - 2.0L SKYACTIV-G (165 hp) - Snowflake White
6MT

Model - Motor - Transmissie

JMZKF6W7600698904

Chassisnummer

04/06/2018

Ingangsdatum fabrieksgarantie

Lakkleur

BW81308

Kenteken

Denemarken

Land eerste registratie

Contract gegevens

Mazda Euro Service
Mazda Plus Garantie

Geen dekking
Geen dekking

Volgende service bezoek

Flexibel interval	Voor uw volgende service bezoek wordt u verwacht bij onderstaande kilometerstand of datum (afhankelijk van wat u het eerst bereikt) of eerder indien het indicatielampje (moersleutel) oplicht.
Service interval	Indicatie flexibel onderhoud max 20.000 km of 12 maanden (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt) Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.
Uw volgende servicebezoek	Budget Service (incl. SARA) - 20000 km / 12 months
Gepland op	166049 Km of 21/06/2025
Uiterlijk op	166049 Km of 21/06/2025 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMDK, Autocentrum Sønderborg A/S Ellegårdvej 2 DK - 6400 Sønderborg +4574458000	21/06/2024 60146	146049 Km	Budget Service (incl. SARA) - 20000 km / 12 months Carrosserie inspectie  
 MMDK, Autocentrum Sønderborg A/S Ellegårdvej 2 DK - 6400 Sønderborg +4574458000	12/07/2023 54792	133255 Km	120.000 km / 6de jaar Carrosserie inspectie  
 MMDK, Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 DK - 6200 Aabenraa +4574623008	18/05/2022 4017028	116376 Km	100.000 km / 5de jaar Carrosserie inspectie  
 MMDK, Autocentrum Sønderborg A/S Ellegårdvej 2 DK - 6400 Sønderborg +4574458000	21/06/2021 43271	92187 Km	80.000 km / 4de jaar Carrosserie inspectie    

Mazda Digitaal Service Register

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMDK, Autocentrum Sønderborg A/S Ellegårdvej 2 DK - 6400 Sønderborg +4574458000	03/02/2020 35385	60412 Km	60.000 km / 3de jaar Carrosserie inspectie   
 MMDK, AUTOCENTRUM SØNDERBORG A/S ELLEGÅRDVEJ 2 DK - 6400 SØNDERBORG +4574458000	18/06/2019 31510	36318 Km	40.000 km / 2de jaar Carrosserie inspectie   
 MMDK, AUTOCENTRUM SØNDERBORG A/S ELLEGÅRDVEJ 2 DK - 6400 SØNDERBORG	16/01/2019 28964	21357 Km	20.000 km / 1ste jaar  
 MMDK, AUTOCENTRUM SØNDERBORG A/S ELLEGÅRDVEJ 2 DK - 6400 SØNDERBORG +4574458000	31/05/2018 25412	4 Km	0-inspectie 

Betekenis symbolen



Aanvullende download
beschikbaar



Vervanging van motorolie en
oliefilter



Verversen van remvloeistof



Vervanging van interieurfilter



Vervanging van
inlaatluchtfilter

MyMazda app

Wist je dat je in je mobiele telefoon altijd de onderhoudshistorie van je Mazda kunt zien en een herinnering voor het volgende onderhoud kunt krijgen? Download de MyMazda app om hiervan, alsmede van diverse andere toepassingen, gebruik te maken.

Android



iOS

