

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug AMG E 63 S 4MATIC
Erstzulassung 30.08.2018
FIN WDD2130891A404589

Nächster Service	08.2026	127181 km
(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)		

Servicebericht 4

Mercedes-Benz	AGAM B.V. Vestiging Den Haag Donau 42 s-Gravenhage	Datum	06.08.2025
		Rep.-Auftr.-Nr.	10-20105
		Laufleistung	107181 km

Durchgeföhrter Service

Service	Service B	Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Werkstattcode	EOE	Service B mit Plus-Paket	<input checked="" type="checkbox"/>
Restlaufzeit	-52 Tage	durchfuehren	<input checked="" type="checkbox"/>
Restlaufstrecke	5200 km	Zusatz zum Service B:	<input checked="" type="checkbox"/>
		Bremsfluessigkeit erneuern	<input checked="" type="checkbox"/>

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl	Bis zum nächsten fälligen Service	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölqualität	229.5	Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Viskosität		Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-Intervall nach Vorgaben der Daimler AG
Eingehalten

Zusatzarbeiten
Durchgeführt

Servicebericht 3

Mercedes-Benz

Van Mossel MB B.V. Van Mossel
Rotterdam Spaanse Polder
Schuttevaerweg 20
Rotterdam

Datum 10.05.2024
Rep.-Auftr.-Nr. 21-17155
Laufleistung 92377 km

Durchgeföhrter Service

Service Service A
Werkstattcode R50W
Restlaufzeit 127 Tage
Restlaufstrecke 19312 km

Zusatzarbeiten

Service A mit Plus-Paket
durchfuehren
Zusatz zum Service:
Luftfiltereinsatz erneuern

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatz zum Service:
Oelwechsel im
Hinterachsgetriebe
durchfuehren
Zusatz zum Service A:
Oelwechsel im
Automatikgetriebe
durchfuehren bei Fzg. mit
Getriebe 725.0

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Daimler AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten

Durchgeführt

Servicebericht 2

Mercedes-Benz

Mengerler Ticaret Türk A.Ş. Milas
Şubesi
Aydınlık Evler Mah.19 Mayıs Bulvar
Muğla

Datum

11.09.2020

Rep.-Auftr.-Nr.

53946

Laufleistung

26839 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode 606
Restlaufzeit -24 Tage
Restlaufstrecke 2168 km

Zusatzarbeiten

Bremsbeläge Vorderachse
erneuert
Staubfilter erneuert
Luftfilter-Einsatz erneuert
Motor: Öl- und Filterwechsel
Bremsflüssigkeit erneuert

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.51
Viskosität 5W-40

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Daimler AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten

Durchgeführt

Bemerkung

.

Servicebericht 1

Mercedes-Benz Stern-Center Regensburg GmbH & Co. KG Datum 19.08.2019
Benzstraße 2 Rep.-Auftr.-Nr. AU151520
Regensburg Laufleistung 9007 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit 66 Tage
Restlaufstrecke 10993 km

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.5
Viskosität

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo

Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Daimler AG
Eingehalten

Zusatzarbeiten

Durchgeführt