



Onderhoudsgeschiedenis

Je registratie(s)

23-1-25

6 Jaar (90000 km)



23-1-23

4 Jaar (60000 km)



28-6-22

Dienstbeschrijving onbekend



16-2-21

2 Jaar (30000 km)



19-2-20

Dienstbeschrijving onbekend



4-12-18

O-Inspectie





4-12-18

Details service

Via Biler A/S

5 D-E BORUPVANG

Kilometerstand

4 km

Geplande service voltooid

O-Inspectie

Carrosserie- & verfcontrole voltooid

Niet toepasbaar

Andere gerelateerde items

- Geen service-acties vereist
-

Deze informatie is aangemaakt door Ford Service. Voor vragen kun je contact opnemen met deze Ford Service Partner.





19-2-20

Details service

Bjarne Nielsen A/S

Køge, Tangmosevej 108, 4600

Kilometerstand

5.857 km

Carrosserie- & verfcontrole voltooid

Geslaagd

Andere gerelateerde items

- Geen service-acties vereist
-

Deze informatie is aangemaakt door Ford Service. Voor vragen kun je contact opnemen met deze Ford Service Partner.





16-2-21

Details service

Bjarne Nielsen A/S

Køge, Tangmosevej 108, 4600

Kilometerstand

10.877 km

Geplande service voltooid

2 Jaar (30000 km)

Carrosserie- & verfcontrole voltooid

Geslaagd

Andere gerelateerde items

- Openstaande service-acties gevonden
 - Interieurfilter vervangen
 - Olie verversen en oliefilter vervangen
 - Remvloeistof vervangen
-

Deze informatie is aangemaakt door Ford Service. Voor vragen kun je contact opnemen met deze Ford Service Partner.





28-6-22

Details service

Bjarne Nielsen A/S

Køge, Tangmosevej 108, 4600

Kilometerstand

20.326 km

Andere gerelateerde items

- Geen service-acties vereist
-

Deze informatie is aangemaakt door Ford Service. Voor vragen kun je contact opnemen met deze Ford Service Partner.





23-1-23

Details service

Bjarne Nielsen A/S

Køge, Tangmosevej 108, 4600

Kilometerstand

22.061 km

Geplande service voltooid

4 Jaar (60000 km)

Carrosserie- & verfcontrole voltooid

Geslaagd

Andere gerelateerde items

- Geen service-acties vereist
 - Interieurfilter vervangen
 - Bougies vervangen
 - Olie verversen en oliefilter vervangen
 - Remvloeistof vervangen
 - Luchtfilter (motor) vervangen
-

Deze informatie is aangemaakt door Ford
Service. Voor vragen kun je contact





23-1-25

Details service

Andersen Biler A/S

Husby Allé 7-9

Kilometerstand

38.571 km

Geplande service voltooid

6 Jaar (90000 km)

Carrosserie- & verfcontrole voltooid

Niet toepasbaar

Andere gerelateerde items

- Geen service-acties vereist
 - Interieurfilter vervangen
 - Olie verversen en oliefilter vervangen
 - Remvloeistof vervangen
 - Airconditioningservice uitgevoerd
-

Deze informatie is aangemaakt door Ford Service. Voor vragen kun je contact opnemen met deze Ford Service Partner.

