

Digitaal servicebericht

Voertuiggegevens

Voertuig C 200 4MATIC
Start garantie datum 06.05.2022
FIN W1K2062431F056791

Volgende servicebeurt 10.2025

73843 km

Informatie mbt. de volgende service beurt: zie onderhoudsboekje, Mercedes Benz site en/of de service melding in het dashboard

In het geval van pech staat Mercedes-Benz voor u klaar! Mercedes-Benz AG biedt ook gratis pechhulp aan voor onderhoud door andere dienstverleners tot een voertuigleeftijd van vier jaar (reparatie ter plaatse of slepen naar een erkende werkplaats). Bel de Mercedes-Benz pechhulplijn. Auto's die door een erkende Mercedes-Benz dealer worden onderhouden, genieten zelfs tot 30 jaar lang van de gratis Mobilo mobiliteitsgarantie. Neem voor meer informatie contact op met uw Mercedes-Benz dealer.

Servicebericht 2

Vakgarage R&S BV
Televisiestraat 258
Den Haag

Datum 17.10.2024
Reparatie opdracht nr. 2400218
Kilometerstand 48843 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Service A
Werkplaatscode 5050
Resterende tijd -137 Dagen
Resterende afstand 13076 km

Extra werkzaamheden

Stoffilter vervangen ☒
Bougies vervangen ☒
Motor: olie- en filterwissel ☒

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr. 229.5
Viscositeit

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Garantie tegen doorroesten ☐

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with ☐

Addworks

accomplished ☒

Servicebericht 1

Mercedes-Benz Heinrich Göbel GmbH
Pittlerstraße 53
Langen

Datum 03.06.2023
Reparatie opdracht nr. 02-20907
Kilometerstand 36919 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Service A
Werkplaatscode 505
Resterende tijd 0 Dagen
Resterende afstand 0 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr. 229.72
Viscositeit

Extra werkzaamheden

Motor: olie- en filterwissel ☒

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie tegen doorroesten ☒

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with ☒

Addworks

accomplished ☒
